


Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/14	Zanat temetőhöz vezető út	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

2026.04.24	M/695/25/H/15	Szedreskert út	-*
<p>Az adott mintavételi pontból származó útburkolati mintában azbeszt jelenléte nem volt kimutatható. Tekintettel azonban arra, hogy a település összes többi vizsgált mintavételi pontján azbeszttartalmú anyag jelenléte igazolódott, elővigyázatossági szempontból javasolt az érintett pontot is azbeszttel potenciálisan érintett területként kezelni.</p>			
			

Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/16	Oroszlán utca 17 -21	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			


2026.04.24	M/695/25/H/17	Határőr utca 5 - 21 út	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
			


Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/18	Jászai Mari utca 27. parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.



2026.04.24	M/695/25/H/19	Termelők útja	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
------------	---------------	---------------	--



Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/20	Jáki út Temetői parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			


2026.04.24	M/695/25/H/21	Emlékműhöz felvezető út	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
			

Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/22	Sportliget parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.



2026.04.24	M/695/25/H/23	Rohonci út 29 - 39 parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
------------	---------------	----------------------------	--




Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/24	Szűrcsapó utca 27 - 41 járda melletti feltöltés	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/25	Váci Mihály utca 30-32 parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/26	Szűrőcsapó utca 2 parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

2026.04.24	M/695/25/H/27	Patak utca parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/28	Aréna Savaria belső parkolója	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

2026.04.24	M/695/25/H/29	Nádasdy Ferenc Máv kórház parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			


Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/30	Thököly Imre utca Városházi parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.




2026.04.24	M/695/25/H/31	Thököly Imre utca Városházi parkoló Zsidó udvari rész	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
------------	---------------	---	--




Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/32	Zanati út 1 parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.




2026.04.24	M/695/25/H/33	Pázmány Péter 30-40. társasházi parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
------------	---------------	---	--



Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/34	Pázmány Péter 48-52. társasházi parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

2026.04.24	M/695/25/H/35	Pázmány Péter 54-64. társasházi parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
			

Mintavétel dátuma	Minta száma	Helyszín	Eredmény
2026.04.24	M/695/25/H/36	Pázmány Péter 25 társasházi parkoló	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.



ÖSSZEFOGLALÓ

Megrendelő: MedioEnviro Kft.

9763 Vasszécseny, Szövetkezet utca 2.

Projekt: Anyagminta vizsgálat (2026/K/05923)

Összefoglaló száma: 1056360/1

Analitika kezdete: 2026. 05. 04.

Analitika vége: 2026. 05. 07.

A Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül az összefoglaló csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Vizsgálati mintákat összesítő táblázat
 Beszállító: Futár Beszállítás ideje: 2026/04/27 11:30 Megrendelőlap száma: 2026/008144

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
M/695/26/H/14	2026/04/24	Anyagminta	0006811759	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/15	2026/04/24	Anyagminta	0006811760	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/16	2026/04/24	Anyagminta	0006811761	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/17	2026/04/24	Anyagminta	0006811762	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/18	2026/04/24	Anyagminta	0006811763	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/19	2026/04/24	Anyagminta	0006811764	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/20	2026/04/24	Anyagminta	0006811765	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/21	2026/04/24	Anyagminta	0006811766	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/22	2026/04/24	Anyagminta	0006811767	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/23	2026/04/24	Anyagminta	0006811768	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/24	2026/04/24	Anyagminta	0006811769	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/25	2026/04/24	Anyagminta	0006811770	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/26	2026/04/24	Anyagminta	0006811771	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/27	2026/04/24	Anyagminta	0006811772	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/28	2026/04/24	Anyagminta	0006811773	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/29	2026/04/24	Anyagminta	0006811774	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/30	2026/04/24	Anyagminta	0006811775	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
M/695/26/H/31	2026/04/24	Anyagminta	0006811776	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/32	2026/04/24	Anyagminta	0006811777	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/33	2026/04/24	Anyagminta	0006811778	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/34	2026/04/24	Anyagminta	0006811779	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/35	2026/04/24	Anyagminta	0006811780	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	
M/695/26/H/36	2026/04/24	Anyagminta	0006811781	200 g	Műanyag tasak	Hűtött	Nem akkreditált	MedioEnviro Kft.	

Azbesztvizsgálat

Mintatípus: Anyagminta

NF X43-050:2021

Minta jele	Azbeszttartalom
M/695/26/H/14	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/15	-*
M/695/26/H/16	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/17	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/18	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/19	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/20	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/21	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/22	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/23	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/24	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/25	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/26	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/27	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/28	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/29	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/30	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/31	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/32	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/33	A vizsgált anyagminta krizotil és tremolit típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/34	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/35	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.
M/695/26/H/36	A vizsgált anyagminta krizotil típusú azbesztet tartalmaz.

*: A mintában azbeszt nem kimutatható

Égetéssel és/vagy savas feltárással történő kezelés.

A vizsgálatok során használt készülékek: Energiadiszperzív röntgenspektrometriás analizátorral (EDS) felszerelt transzmissziós elektronmikroszkóp

A vizsgálatot a Polskie Centrum Akredytacji által AB 1609 számon nyilvántartott akkreditált szervezet, a Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o. vizsgáló laboratóriuma végezte.

2026. május 8.

Soltész Emese
projekt koordinációs főmunkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.