




SZOMBATHELY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Értékleltár

2021-2022

Szombathely Város Örökségvédelmi Hatástanulmány-Értékleltárát
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízásából a
Rabb Építésziroda Bt. és a Spatialist Kft.
készítette,

A munka megbízói koordinátora:

- **Lakézi Gábor** okl. építészmérnök, városi főépítész
- **Sütő Gabriella**, okl. építészmérnök, városi főépítész

Felelős tervezők:

- **Dr. Rabb Péter**, építész, É-01 4052
szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületen, 21-0244
- **Daragó László DLA**, építész, É 01-0806
szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületen, 21-0309
- **Kiss Zsuzsanna Emília**, építész, régész
szakértő műemléki érték dokumentálása szakterületen, 21-0423
szakértő műemléki épületkutatás szakterületen, 21-0424

Munkatársak:

- **dr. Kalmár Miklós**, építész, É 01-1211
- **Kovács Máté Gergő PhD**, építész

A munka készítői köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik munkájukat információkkal, tanácsokkal segítették.

1 ÉRTÉKLELTÁR

1.1 MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG

1.1.1 MŰEMLÉKEK

ÉSZAKI VÁROSRÉSZ

Műemlék azonosítója: 9447, 13871-13882

Cím: 11-es Huszár út 40.



MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	10996
Megnevezés:	A volt lovassági laktanya épületegyüttese
	Parancsnoki épület (13871)
	Főtiszti lakóház (13872)
	Tiszti lakóház (13873)
	Altiszti lakóház (13874)
	Legénységi lakóépület 1. (13875)
	Legénységi lakóépület 2. (13876)
	Legénységi lakóépület 3. (13877)
	Legénységi lakóépület 4. (13878)
	Legénységi lakóépület 5. (13879)
	Legénységi lakóépület 6. (13880)
	Istálló (13881)
	Öntöttvas kerítés (13882)



Érintett helyrajzi
számok:

2164/8

2164/11




EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 10996

Azonosító szám: 13338

Érintett helyrajzi
számok: 2164/13



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: laktanya épületegyüttes

Korszak: 19. század vége

Építés éve: 1880-1889

Építészeti stílus: historizáló

Építész: Pártos Gyula és
Rauscher Miksa



ISMERTETÉS

A több mint 40 kataszteri holdon elterülő, közel három tucat épület majd negyedszázadon keresztül adott otthont Vas vármegyén belül a cs. és kir. 11. huszárezrednek. A lovassági laktanya felépítését az 1879-es beszállásolási reform tette lehetővé. A vármegyei közgyűlés 1881-ben határozott a felépítéséről, majd 8 évvel később, 1889. október 22-én adták át, akkoriban az egyik legnagyobb ilyen jellegű komplexum volt Magyarországon. A világháborúig még több alkalommal bővíteni kellett. Parancsnoki épületén kívül három tiszti lakóépület, hat legénységi és további húsz kiszolgáló épület – többek között istálló, raktár és kórház – állt a területén. A második világháború utolsó magyarországi heteiben a nyilasok használták adminisztrációjuk központjának, ezt követően elfoglalták a szovjetek, és a rendszerváltozásig

használták, mely időszak alatt az állapota jelentősen leromlott. Az épületegyüttest 1990-ben üritették. Ezt követően a komplexum nagy része – az Apáczai Csere János Alapítvány által felújított törzsepületen kívül – üresen és kihasználatlanul áll. Az egykoritéglasszerkezetű, egy- illetve kétemeletes, nyeregtetős épületegyüttesből napjainkban csak a parancsnoki - törzsepület, a két tiszti, az altiszti, valamint a hat legénységi épület mellett mindössze egy istálló, az egykori markotányos épület, mosókonyha, pótraktár és börtön épülete maradt fenn.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épületegyüttes tömegformálása, a tetőformák, a beépítés módja, az egyes épületeinek homlokzatainak nyílásrendje, nyíláskeretezései. Védelemre javasolt az épületegyüttest körülvevő kerítés.

Megőrzendő egyéb érték: A telepszerű beépítés pavilonos jellege

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *egyes épületekről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület gondozása, karbantartása, valamint a együttes vagyonvédelme megoldandó. Az épületek állaga erősen leromlott, időnként szakértővel tisztázni kell (statikai) műszaki állapotát. Javasolt az épületek termikus burkának mielőbbi helyreállítása. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt. A meglévő épületek homlokzatának és nyílászáróinak rekonstrukzív helyreállítása javasolt.

Műemlék azonosítója: 9417



Cím: Söptei út 72.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 9829
Megnevezés: katonasági raktárház
Érintett helyrajzi számok: 2019

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 9829
Azonosító szám: 28027

Érintett helyrajzi számok: 2017, 2020/1, 2037, 2041, 2042, 2043, 2009/1, 2004/3, 2004/2, 1972/37, 2036, 2010/11



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: katonasági raktárház
Korszak: 20. század eleje
Építés éve: 1908–1910

ISMERTETÉS

A szombathelyi laktanya-épületegyüttes elkészülése utáni jelentősebb, katonasághoz kötődő beruházás egy élelmezési raktár magántőkéből történő felépítése volt. A megnövekedett raktárigény kielégítése céljából 1906-ban a Szegedy-Ensch Károly vezette Mezőgazdasági Gyáriparszövetkezet felajánlotta, hogy kész felépíteni és bérbe adni az élelmezési raktárt, ugyanis a szövetkezetnek a Söptei úti árpakásagyárának elkészülésével maradt egy nagyobb, kihasználatlan telke, mely a lovassági laktanya és a vasút közelsége miatt éppen ideális helyszínnek bizonyult. A hadseregnek mind a helyszín, mind pedig a tervek elnyerték a tetszését, majd 1906 októberében a szövetkezet közgyűlése is jóváhagyta a vállalkozást. Azonban a raktárt végül nem a szövetkezet, hanem Feleki Ignác vállalkozó építette fel, a katonaság 1910-ben vehette át.

A három és egynegyed holdnyi területen összesen 8 épület volt található: egy egyemeletes főépület (irodák, lakóhelyek, a konyha és fürdőszoba), egy sütőde, egy emeletes ágy- és konzervraktár, egy háromemeletes liszt, zab- és rozsraktár, egy széna- és szalmaraktár, egy tűzoltószertár, egy bognárműhely őrszobával és hídmérleggel, valamint egy illemhely. Emellett a raktárhoz külön iparvágány épült, mely a telek mellett elhaladó pinkafői vasútról ágazott le.

Forrás: Tangl Balázs: Szombathely-Katonaváros. Katonai létesítmények és katonai alakulatok Szombathelyen a Dualizmus korában. Vasi Szemle.

<http://www.vasiszemle.hu/2015/03/tangl.htm>.

Utolsó megtekintés ideje: 2021. június 6.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épületegyüttes tömegformálása, a tetőformák, a beépítés módja, az egyes épületeinek homlokzatainak nyílásrendje, nyíláskeretezései. Az egyes épületek egyedi vizsgálatát követően a történeti értékkel nem rendelkező hozzáépítések, elemekre a fenti javaslat nem vonatkozik.

Megőrzendő egyéb érték: A telepsterű beépítés pavilonos jellege

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *egyes épületekről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épületegyüttes számos olyan elemet tartalmaz, amely műemléki értékkel nem rendelkezik (hozzaépítések, toldások), és műszaki állapotuk romlott, minőségük megkérdőjelezhető. A terület gondozása, karbantartása, valamint a együttes vagyonvédelme megoldandó. Az épületek állaga erősen leromlott, időnként szakértővel tisztázni kell (statikai) műszaki állapotát. Javasolt a rossz állapotú hozzáépítések, toldások felülvizsgálata, az épületegyüttes gépészeti és elkeromos hálózatának felülvizsgálata és helyreállítása, az épületek közti területek (járófelületek, zöldfelületek) minőségi javítása. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt. A meglévő, történeti értékekkel rendelkező épületek homlokzatának és nyílászáróinak rekonstrukatív helyreállítása javasolt.

- 1.1.1. Romok
- 1.1.2. Szakrális emlékek
- 1.1.3. Villák, lakóházak

SZENTKIRÁLY-ZARKAHÁZA

Műemlék azonosítója: 9438



Fotó forrása:

<https://hu.wikipedia.org/wiki/Zarkah%C3%A1za#/media/F%C3%A1jl:Zarkahaza04.jpg>

Cím: Szentkirály-Zarkaháza, Győzelem utca 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7560
 Megnevezés: Zarkaházai kastély
 Érintett helyrajzi számok: 11967/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7560
 Azonosító szám: 28250
 Érintett helyrajzi számok: 11965, 11967/9, 11915, 11917/3, 11916

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: kastély
 Korszak:
 Építés éve: 1788
 Építészeti stílus:
 Építész: Hefele Menyhért

ISMERTETÉS

Az emeletes barokk kastélyt 1787-ben Szily János, Szombathely első püspöke építtette nyári rezidenciának. Később az Estei hercegi családé, majd a Wittelsbach hercegeké lett.

1945-ben a szovjet csapatok birtokába került, majd lakásokat és TSZ-irodát alakítottak ki benne. 1983 és 1993 között a Vas megyei Vegyesipari Vállalat irodaháza volt. 1998-ban a város a Györgyöshermán-Szentkirály Polgári Kör számára vásárolta meg és kulturális központ lett.

Az épület téglalap alaprajzú, kétszintes. Homlokzata héttengelyes (A-A-A-B-A-A-A), szimmetrikus kialakítású. Középső szimmetriatengelyében kosáriréses kapuzat nyílik. Az épület földszintjén egyenes szemöldökívű, álló téglány ablakok sorakoznak, felette füzér-relieffel. Az emeleti ablakok szintén egyenes szemöldökűek, az ablakkeretező lemez felett egyenes szemöldökpárkányzat, a könyöklőpárkányzat alatt pedig tükör található. A földszinti nyílásközökben fehér vakolt mező, az emeleti nyílásközökben pedig pilasztersor húzódik.

Az épületet vízszintesen szürke színre festett lábazat, hangsúlyos, fehér övpárkány és szintén hangsúlyos koronázópárkányzat tagolja. A homlokzaton lévő párkányok és pilasztereken kívül az épület halványsága színre festett, vakolt.

Cserépfedésű, kontyolt tetőszerkezetét cseréphéjalás fedi, két vaskos kéménnyel és három ablaknyílással.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak.

A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.


A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kerttörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 9450



Cím: Erkel Ferenc utca 14.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7551

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 10730/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Az épülethez nem tartozik ex-lege műemléki
környezet



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak:

Építés éve:

Építészeti stílus:

Építész:



Az épület homlokzatára elhelyezett emléktábla szerint itt született Janózs János (Perint, 1915. október 17. – Szombathely, 1990. február 24.), az 1940-es évektől aktív politikus, 1945 elejétől a Független Kisgazdapárt tagja, 1945-től annak Vas megyei földmunkástagozatának titkára, majd a Vas vármegyei törvényhatósági bizottság tagja.

Megőrzendő, közterületről látható érték: A kétszintes, utcafrontra rendezett épületen jelentős kortárs beavatkozás látható, műemléki értéke erősen megkérdőjelezhető. Így a megőrzendő értékek definiálásához az épület eredeti formáját feltáró részletes kutatás szükséges.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja és a kerítés kialakításának módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az épület részletes kutatását, és a történeti állapot megállapítását követően szükséges meghatározni a javasolt beavatkozási módokat.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület a feltételezett történeti állapotához képest jelentős módon átalakításra került. Így a pontos beavatkozások meghatározásához az épület történeti állapotát bemutató részletes kutatása szükséges.

Műemlék azonosítója: 9451



Cím: Erkel Ferenc utca 18.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7552

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 10728

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Az épülethez nem tartozik ex-lege műemléki
környezet.

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

historizáló lakóház

Építés éve: 19. század

Építészeti stílus: historizmus
(klasszicista)

Építész:

Az épület utcafrontra rendezett, négytengelyes, klasszicista lakóépület. Az épület téglafalszerkezetű, mely lábazat, kétoldali enyhén kiugró pilaszter, az ereszt vonalában párkányzat alkotta vakolatarchitektúrával van díszítve. A fehér vakolat több helyütt felfeslett. Négy ablaka keretezett, valamennyi ablak felett egyenes vonalú szemöldökpárkány látható. Az épületet az utcafrontra párhuzamos vonalú, kontyolt, cserép héjalású nyeregtető fedí. Az épület jobb oldalán kapuval ellátott falazott kerítés áll.

Védelemre javasolt az épület tömegformálása, a tetőforma, a beépítés módja, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései. A nyílászárók állapota rossz, azonban a szerkezeti, formai tulajdonságok megőrzése kiemelten fontos.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a beépítés módja, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései. A nyílászárók állapota rossz, helyenként hiányos azonban az eredeti, egykori, történeti értékkel bíró nyílászárók szerkezeti, formai tulajdonságainak megőrzése kiemelten fontos.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja és a kerítés kialakításának módja.

Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület meglehetősen rossz állapotban van, a történeti értékeket figyelembe vevő helyreállítása, karbantartása megoldandó. Javasolt az épületek termikus burkának, és kiemelten a nyílászárók mielőbbi helyreállítása. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges.

Műemlék azonosítója: 9452



Cím: Erkel Ferenc utca 19.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7553

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10655

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Az épülethez nem tartozik ex-lege műemléki környezet.



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

rangos népi lakóház

Építés éve: 19. század

Építészeti stílus: rangos népi

Építész:

Az épület utcavonalra merőlegesen elhelyezkedő kéttengelyes nyílásosztású, 19. századi rangos népi lakóépület. Az épület a telek északi vonalára rendezett. A telek déli oldalán lévő kert irányába szegmensíves, falazott pillérsoron nyugvó tornác húzódik végig. A tornác utcafrontra nyíló bejárata téglával elfalazott. Az épület falazott téglaszerkezetű, több helyütt felfeslett szürkésfehér vakolat fedi. Az épület ereszvonala alatti koronázópárkányzatán kívül más vakolatarchitektúra nem figyelhető meg, a homlokzat állapota erősen pusztult. Kontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a beépítés módja, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései. A nyílászárók állapota rossz, helyenként hiányos azonban az eredeti, egykori, történeti értékkel bíró nyílászárók szerkezeti, formai tulajdonságainak megőrzése kiemelten fontos.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja és a kerítés kialakításának módja.

Az érték rangsorolása: III. bírság kategória


Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület meglehetősen rossz állapotban van, a történeti értékeket figyelembe vevő helyreállítása, karbantartása megoldandó. Javasolt az épületek termikus burkának, és kiemelten a nyílászárók mielőbbi helyreállítása. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges.

Műemlék azonosítója: 9380

Cím: Erkel Ferenc utca 32.



ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7556

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10719

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Az épülethez nem tartozik ex-lege műemléki környezet.



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

rangos népi lakóház

Építés éve: 19. század

Építészeti stílus: rangos népi



Építész:

ISMERTETÉS

Az épület utcavonalra merőlegesen elhelyezkedő kéttengelyes nyílásosztású, 19. századi rangos népi lakóépület. Az épület a telek déli vonalára rendezett. A telek északi oldalán lévő kert irányába falazott pillérsoron nyugvó tornác húzódik végig. A tornác az utcafrontra szegmensíves záródású kapuval nyílik. Az épület falazott téglaszerkezetű, a földszinten szürkésfehér vakolat fedi. Az épület utcára nyíló homlokzatát vakolt lábazat, a földszint felső síkján végighúzódó hangsúlyos osztópárkányzat, egyszerű, lemez nyíláskeretezés, a homlokzati síkból enyhén kiemelkedő lizéna tagolja. Az épület tetőzete falazott, törtsárga színre festett vakolt, két, keretezett, álló téglány nyílású, telioromzatos, csonkakontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a beépítés módja, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja és a kerítés kialakításának módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület meglehetősen jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges.

Műemlék azonosítója: 9381



Cím: Erkel Ferenc utca 39.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7557

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10673

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7557

Azonosító szám: 27295

Érintett helyrajzi számok: 10687, 10700, 10671, 10672, 10674, 10704, 10702, 0783, 0782/13, 10742/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

rangos népi lakóház

Építés éve: 19. század

Építészeti stílus: rangos népi

Építész:

Az épület utcavonalra merőlegesen elhelyezkedő kéttengelyes nyílásosztású, 19. századi rangos népi lakóépület. Az épület a telek északi vonalára rendezett. A telek déli oldalán lévő kert irányába falazott pillérsoron nyugvó tornác húzódik végig. A tornác az utcafrontra szegmensíves záródású kapuval nyílik. Az épület falazott téglaszerkezetű, felületét fehér vakolat fedi. Az épület utcára nyíló homlokzatát vakolt lábazat, a földszint felső síkján végighúzódo, szürkére festett, cserépsorral fedett hangsúlyos osztópárkányzat, egyszerű, szürke színre festett lemez nyíláskeretezés, a homlokzati síkból enyhén kiemelkedő, szürkére festett lizéna tagolja. Az épület tetőzete falazott, fehérre festett, vakolt, két, keretezett, álló téglány nyílású, telioromzatos, csonkakontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal.

Védelemre javasolt

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a homlokzat tagozatai..

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a kerítés.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges.

ÚJ-PERINT HATÁRA, KÖRMENDI ORSZÁGÚT

Műemlék azonosítója: 9406



Cím: Körmendi országút 51.

ÁLATLÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7575
Megnevezés: Egykori hatlábú csárda
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 0560, 0561

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Az épülethez nem tartozik ex-lege műemléki környezet.

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: egykori csárda
Korszak: 18. sz. második fele
barokk
(erősen átalakítva)
Építés éve: 18. sz. második fele
Építészeti stílus: barokk
Építész:

Az egykori hatlábú csárda épületegyüttese utcavonalra párhuzamosan fekvő, három épületből álló 18. század végi épület, melyen jelentős átalakítások nyomai láthatók. Az épület falazott téglaszerkezetű, felületét fehér és törtsárga színnel festett vakolat fedi. Az épület előtt futó, Körmendi országút felé heterogén, különböző méretű, 8 ablak nyílik. A homlokzatot hangsúlyos, vakolt lábazat és szintén hangsúlyos, az eresz alatt futó párkányzat tagolja. Az épület tetőzete falazott, fehérre festett, vakolt, két, keretezett, álló téglány nyílású, telioromzatos, csonkakontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal. Az épület állapota jelentősen romlott.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a beépítés módja, a homlokzat nyílásrendje.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja, a kerítés kialakításának módja.

Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Miután az épület zárt sorúan csatlakozik a szomszédos házakhoz, így helyreállítási munkálatok esetén javasolt a beavatkozások összehangolása.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások:

A terület gondozása, karbantartása megoldandó. Az épületek állaga és környezete leromlott, időnként szakértővel tisztázni kell (statikai) műszaki állapotát. A meglévő épületek homlokzatának és nyílászáróinak rekonstrukív helyreállítása javasolt.

Műemlék azonosítója: 9409



Cím: Kőszegi utca 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7576
Megnevezés: Lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6164

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7576
Azonosító szám: 27982
Érintett helyrajzi számok: 6162/2, 6163/3, 6166/1, 6166/2, 6187, 6226/7, 6236/4

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
Korszak: 18. sz. második fele
késő-barokk, átalakítva
Építés éve: 18. sz. második fele
Építészeti stílus: késő-barokk, átalakítva
Építész:



ISMERTETÉS

A 18. század végén épült barokk lakóház egykor az OMvH kirendeltségeként funkcionált.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Homlokzatán hat (A-B'-C-C-B-B) nyílástengely található. Az emeleti ablakok mindegyike egyforma, álló téglány kialakítású, mely alatt egyenes vonalú könyöklőpárkány-sor fekszik. A földszinti nyílássor különböző – a bal oldali tengelyben kosáriréses záródású, nagyméretű, üvegezett felülvilágítóval ellátott, háromosztatú, faszerkezetű kapuzat található, emellett két tengelyben egyenes szemöldökzáródású ajtók, majd szintén álló téglány, könyöklőpárkány nélküli ablak, és végül két, szintén egyenes szemöldökzáródású ajtó fekszik.

Az épület homlokzatát rózsaszínes, vakolt lábazat, egyszerű, keskeny szímával alátámasztott határozott függőlemez osztópárkány, valamint konzolsorral megtámasztott geisonból és osztott lemez architrávból álló koronázó párkányzat zárja le. A homlokzatot nyílásközből, illetve a nyílások fölött színben is eltérő vakolatmezők tagolják. A nyílások közötti felületek rózsaszínes festésűek, míg a vakolatmezők a földszinten halványabb, az emeleten sötétebb sárga színnel festett.

Az épület cserépfedésű tetőzetén három, fedett ablak látható. Az épület gerincén két, falazott kémény figyelhető meg.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A

kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9410



Cím: Kőszegi utca 4.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7577

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6239/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

az épülethez nem tartozik ex-lege műemléki környezet



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. sz. második fele
historizáló

Építés éve: 19. sz. második fele

Építészeti stílus: historizáló

Építész:



ISMERTETÉS

A 19. század második felében épült, historizáló lakóház.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán öt (A-B-B-B-A) nyílástengely található.

A két, szélső nyílástengely enyhén előreugró rizaliton található, a földszinten szegmensíves, kváderezett nyíláskeretkezéssel ellátott, oroslánfejes záradékkövel díszített hangsúlyos kapuzat nyílik, melyhez három lépcső vezet fel, emeletén pedig tympanonos aediculával keretezett, baluszteres ablakkönyöklővel ellátott, kapcsolt gerébtokos faszerkezetű ablakok nyílnak. A tympanon alatti képszeiken virágfüzér-relief, az oszlopfejezeteknél pedig angyalfigurás konzolok díszítik. A két szélső rizalit emeleti oldalán pódiumon álló, jón oszlopfejezetes pilasztereken nyugvó, vízszintes osztású architráv felett növényi ornamentikával díszített képszékek és konzolsoron nyugvó, erősen kinyúló koronázópárkányzat figyelhető meg, felette növényi ornamentikával és emberfejjel díszített attikával. A nyílások közötti vakolt mezőkön vízszintes kváderosztás látható.

A középső három nyílástengely szintén egyforma módon lett kialakítva. A földszinten lévő hangsúlyos, mésző lábazat felett, kapcsolt gerébtokos szerkezetű, szegmensíves, tagolt nyíláskeretkezésű ablakok sorakoznak, egyenes könyöklőpárkánnyal. Az emeleti részen tagolt lemezes keretkezésű, felső síkjában növényi füzérrel díszített képszék felett egyenes szemöldökpárkány, míg alsó síkján koszorú és növényfonatos díszítésű mellvéd látható, végigfutó párkánnyal. Az épület középső traktusát a két rizalithoz hasonló módon, vízszintes osztású architráv felett növényi ornamentikával díszített képszékek és fogsorral díszített, szintén hangsúlyos koronázópárkányzat figyelhető meg.

Az épület nyíláskeretkezései törtfehér, míg a nyílások közti homlokzati mezők rózsaszínes-szürkés színre festett, vakolt felületek.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9411



Cím: Kőszegi utca 44.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7578
 Megnevezés: Lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6198

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7578
 Azonosító szám: 27986
 Érintett helyrajzi számok: 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6199, 6200, 6203, 6181, 6182, 6187, 6131/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
 Korszak: 19. sz. első fele
 historizáló (klasszicista)
 Építés éve: 19. sz. első fele
 Építészeti stílus: historizáló (klasszicista)
 Építész:

ISMERTETÉS

A 19. század első felében épült, historizáló (klasszicista) lakóház.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán hét (A-A-A-B-A-A-A) nyílástengely található.

A középső nyílástengely földszintjén faszerkezetű, szegmensíves kapuzatból, emeletén pedig álló téglány alakú, páros, közös egyenes szemöldökpárkánnyal és könyöklőpárkánnyal rendelkező ablakból áll.

A szélső nyílástengelyeknél a homlokzati felület síkja az épület két szélétől kezdve a középső tengelyig folyamatosan előreugrik.

Az épületet alacsony lábazati sáv, a középső rizalitnál páros konzollal díszített hangsúlyos övpárkány, és hangsúlyos függőlemezzel rendelkező körönázópárkány tagolja. A szélső nyílások melletti mezőkön fehér színű, hangsúlyos vízszintes vonalakkal tagolt mezők díszítik, ezen felületeket, illetve a párkányzatokat kivéve az épület homlokzata világoskék színűre festett, vakolt felületű (a 2008. évben készült fotókon az épület még sárga színű volt).

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épülettömeg, a tetőforma, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A

kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9412



Cím: Mártírok tere 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 9372

Megnevezés: Savaria Szálló

(Savaria Nagyszálló,
Szombathelyi
Nagyszálloda, Sabaria
Nagyszálló, Hotel
Savaria, Kováts Szálló)

Védési rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 6224

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 9372

Azonosító szám: 27989

Érintett helyrajzi
számok: 6213, 6214, 6215, 6218,
6219, 6220, 6222, 6223,
6169, 6170, 6171, 6172,
6225, 6226/1, 6750,
6751/6, 6869, 6749



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK



Építmény típusa: középület – szálló

Korszak: 20. század

Építés éve: 1914–15

Építészeti stílus: századforduló -
szecesszió

Építész: Vida Artúr



ISMERTETÉS

1914-15 közt épült szecessziós szállodaépület, mely teljes mértékben körbejárható, önálló épülettömeget alkot a Király utca-Széll Kálmán utca találkozásánál. A Széll Kálmán utca tengelye felé tekint a szimmetrikus, A-B-B-C-C-B-B-A axiskiosztású, monumentális homlokzata, melynek földszinti részén nagyméretű üvegezett portálokkal, emeleti részein pedig három szinten és a tetőtér szintjén álló téglány ablakokkal és erkélyekkel nyílik a két utca találkozásában kialakult városi teresedésre. A Mártírok tere felé nyíló több szintet átfogó pilaszterek tagolta hátsó homlokzatán nagyméretű ablaksávok találhatók, melyek szemöldöke felett, illetve könyöklőpárkánya alatt növényi ornamenssel díszített mezők láthatók. Ezen hátsó homlokzat is három nagyméretű portállal nyitott.

A szálloda építése egybeesik Szombathely városfejlődésének egyik igen fontos időszakával. A 19. század második felében, főként Éhen Gyula polgármester időszakában Szombathely fontos közlekedési csomóponttá vált, mely a városi infrastruktúra fejlesztésével párosult. Útépítések, csatornázási munkálatok mellett a vasútállomást a belvárossal összekötő tengely kiépítése kezdődött meg, villamosvonallal kiegészítve. A tengely belvárosi végén álló Széll Kálmán utca mentén épülő neobarokk és szecessziós stílusú épületek közt Kovács Jakab, Kovács Jakabné és Schönfeld Nándor terveztek szállodát nyitni. Az új szállodát Vida Artúr tervezte. Az építkezések 1914-ben kezdődtek meg, az utolsó épületrész, a nagyterem 1916-ban készült el. A Tanácsköztársaság alatt a szállodát államosították, a szállodai rész felvette a Szovjetház nevet és hivatalos személyek szálláshelyeként működött. A Tanácsköztársaság végével a szálloda visszakerült a Kovács családhoz és régi neve alatt folytatta működését.

Az 1920-as években mulatóhely, kabaré, a város téli színpadja, kölcsönkönyvtár, könyvesbolt, kávéház, étterem, fodrászszalon, majd cukrászda üzemelt a Nagyszállóban. A veszteségessé vált szállodában az eredeti

tulajdonos családok elvesztették tulajdonjogukat, majd 1941-től Szombathelyi Nagyszálló néven működött tovább. Az épületet a második világháborút követően államosították, neve Sabaria Nagyszállóra változott. Az épület 1978-ban felújításon esett át, majd 1985-ben Hotel Savariaként (vagy Savaria Szállóként) nyitott újra. Az 1998. évtől az új tulajdonos tervezte a leromlott állapotú épület felújítását, de a munkálatok nem történtek meg, így a Hotel Savaria 2005-ben bezárt.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 11699



Cím: Kőszegi utca 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11169
Megnevezés: Lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6168

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 11169
Azonosító szám: 13341
Érintett helyrajzi számok: 6167, 6169

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
Korszak: 19. sz., historizáló
Építés éve: 19. sz.
Építészeti stílus: historizáló
Építész:

A 19. század során épült, historizáló lakóház.

Az épület egyszintes, zárt sorú beépítésű. Aszimmetrikus homlokzatán négy (A-B-C-B) nyílástengely található.

A bal oldali, szélső nyílástengelyen ívelt kapualj nyílik. A jobb oldali két nyílástengelynél pedig két, fixen üvegezett portál fog közre egy ajtót – mindegyikük keret nélküli, egyenes szemöldökű nyílás.

Az épület festett mészkő lábazattal, és az ereszvonaltól végigfutó, hangsúlyos, magas architrávval rendelkező vakolt párkánnyal rendelkezik. Cseréphejálású tetőszerkezetén két apró ablak nyílik.

Az épület vakolt falfelület világoskék festett színezésű.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória


Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9414

Cím: Petőfi Sándor utca 31.



MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7590
 Megnevezés: Lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6091

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7590
 Azonosító szám: 27993
 Érintett helyrajzi számok: 6087, 6089, 6090/1, 6090/2, 6092, 6093, 6094, 6095/2, 6096, 6097, 6100, 6031/1, 6031/2, 6031/3, 6021, 6127/3, 6128



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
 Korszak: 19. sz. második fele
 barokk előzmény után historizáló
 Építés éve: 19. sz. második fele, 1860 körül
 Építészeti stílus: historizáló



Építész:

ISMERTETÉS

A barokk előzményekkel rendelkező, majd mai formáját a 19. század első felében elnyerő, historizáló lakóház.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán öt (A-B-B-B-A') nyílástengely található.



A két szélső nyílástengely földszinti részén félköríves kapuzat található – a bal oldali jelenleg is fa, gerébtokos szerkezetű, üvegezett felülvilágítóval rendelkező kapuzat, míg a jobb oldali kapuzat befalazott, félköríves ablak nyílik rajta. Az emeleti szakaszon álló téglány kapcsolt gerébtokos ablak felett szemöldökkeretezés figyelhető meg.

Az épület középső három nyílástengelye által meghatározott felület síkja enyhén előreugrik, a nyílásközüket lizéna tagolja. A földszinti nyílássor félköríves szemöldökű, az emeleti nyílássor álló téglány alakú, szegmensíves vakolatarchitektúrás nyíláskeretezéssel.

Az épület hangsúlyos lábazattal, ívsorral díszített hangsúlyos övpárkánnyal és szintén hangsúlyos koronázópárkánnyal rendelkezik. A középső traktus felett baluszteres attika figyelhető meg.

Az épület homlokzata vakolt, törtfehér-szürkére festett. Ebben a házban élt Békefi Antal (1926–1982) népzenekutató, zenepedagógus.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozata

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9415



Cím: Petőfi Sándor utca 39.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7591
 Megnevezés: Lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6106/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7591
 Azonosító szám: 27998
 Érintett helyrajzi számok: 6105, 6106/1, 6119/4, 6107/3, 6126/2, 6031/1, 6031/2, 6031/3

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
 Korszak: 19. sz. első fele, 1840 körül
 historizáló (klasszicista)
 Építés éve: 19. sz. első fele, 1840 körül
 Építészeti stílus: historizáló (klasszicista)
 Építész: Vojta Donát

ISMERTETÉS



A 19. század első felében, 1840 körül, Vojta Donát tervei alapján épült kétszintes, historizáló (klasszicista) lakó, illetve egykoron zárdaépület.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán kilenc (A-A-A-A'-B-A'-A-A-A) nyílástengely található.

Az épület középső szakaszán, három nyílástengely szélességben hangsúlyos, kétszintet átfogó, négy pilaszteren nyugvó tympanon alkotta sík portikusz látható. A portikusz középső tengelyében, a földszinten kosáriréses záradékos fa kapuzat található, ahová két lépcső vezet fel. A földszinti ablaknyílás egyenes záródású, álló téglány formájú, felette, egyenes övparkány felett félköríves szemöldök látható. A felső ablaknyílás-sor magas lábazat felett sorakozó, szintén álló téglány, mely felett a homlokzat teljes szélességében hangsúlyos lemez alkotta koronázóparkányzat feszül. A lábazatban szellőzőnyílások sorakoznak.

Az épület két szélső oldalán vízszintes kváderosztású lizéna keretezi az épületet.

A pilaszterek, lizénák és parkányok törtfehér színűek, az épület vakolt felülete pedig törtsárga festett, vakolt felületű.

Az út vonalával párhuzamos gerincű, kontyolt tető cseréphéjalással fedett, melyen négy tetőablak nyílik.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Fontos, hogy az épület nem önmagában vizsgálendő és kezelendő, hanem a környező, hozzá kapcsolódó épületegyüttes komplex egésként történő kezelése javasolt


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9376



Cím: Berzsenyi Dániel tér 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7548
 Megnevezés: Megyei tanács
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6271

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7548
 Azonosító szám: 27211
 Érintett helyrajzi számok: 6270/1, 6270/2, 6004, 6005

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: középület
 Korszak: 18-19. szd.



Építés éve:	1775-79
	átépítés: 1820
	átépítés: 1880
Építészeti stílus:	barokk, eklektika
Építész:	1775-79: Eörsi és Chevreux
	1820: Vojta Donát(?) és Szalay János
	1880: Hauszmann Alajos

ISMERTETÉS

Kétemeletes, középísalitos épület, 5 + 3 + 5 tengelyosztással, középső kapubejárattal. Eredetileg csak a középísalit volt kétemeletes, a két oldalszárny emelete felett beépített manzárd-tető volt. Az oldalszárnyakra 1820-ban épült a második emelet. A középísalit 3 axisát 4 pilaszter-pár tagolta, mely eredetileg átfogta a két emelet magasságát. A mai állapot 1880-ban alakult ki. Ekkor Hauszmann tervei alapján a homlokzat földszinti sávja erős kváderezést kapott. Az oldalszárnyak homlokzatát armírozás zárta le, A korábbi, emeleteket átfogó pilaszter-párok első emeleti szakasza kváderezett lizénává változott, és csak a második emeleten maradtak meg a pilaszter-párok.

Az épület tömege annak ellenére megőrizte barokk karakterét, hogy a tetőidom megváltoztatásával, az emeletráépítéssel és a homlokzat teljes átformálásával a részletekben nem sokat őrzött meg az eredeti állapotából.

Védelemre javasolt a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok a nyílásrenddel és a tagozatokkal együtt. Mint Szombathely egyetlen fennálló, világi rendeltetésű barokk eredetű épülete fokozott védelemre tarthat igényt.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok a nyílásrenddel és a tagozatokkal együtt. Mint Szombathely egyetlen fennálló, világi rendeltetésű barokk eredetű épülete fokozott védelemre tarthat igényt.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja.



Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9377



Cím: Berzsenyi Dániel tér 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7549
Megnevezés:	Püspöki palota
Azonosító szám:	27213
Érintett helyrajzi számok:	6005

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7549
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6270/3, 6154, 6000, 5997/1, 6272/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	középület
Korszak:	barokk
Építés éve:	1778-83.
Építészeti stílus:	barokk
Építész:	Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

Kétemeletes, főhomlokzatán $4 + 3 + 4$, oldalhomlokzatán 12 egyforma axisú, gazdag kiképzésű későbarokk (copf) épület. Középrizalitját erőteljes attikafal koronázza, közepén feliratos tábla. Az emeleteket a főhomlokzaton füzéres ión fejezetű, az oldalhomlokzatokon cseppsoros copf köténydísszel ellátott pilaszterek fogják össze. A földszintet erős övpárkány zárja le, az emeleti falmezőknél mélyebb fölkékre osztva, ezekben foglalnak helyet a földszinti kőkeretes ablakok, felettük kerek faltükrökkel. A középrizalit előtt négy toszkán kőoszlop a középrizalit teljes szélességét kitöltő, kőbábos mellvédű erkélyt tart. A középső nyílástengelyben eredeti asztalosmunkájú kapu, a két szélsőben a kapuével azonos keretezésű félköríves fölkében ablakok vannak. Első emeleti nyílásai a középrizaliton félköríves erkélyajtók, felettük konzolos szemöldökpárkánnyal, az oldalszárnyak nyílásai ablakok, az osztópárkányra állított köténnyel, füles kerettel és timpanonos szemöldökpárkánnyal. Második emeleti ablakai az alattuk lévőknél kisebbek, szalagkerettel, konzolos könyöklőpárkánnyal és copf köténnyel. A szemöldökpárkány hiányzik, ennek sávjában már a háromrészes főpárkány architrávja helyezkedik el. A főpárkány az emeleteket átfogó ión pilaszterekhez igazodó arányú, háromrészes, a geisont alátámasztó konzolsorral. Az épületet egyszerű, az oldalszárnyakra beforduló nyeregvető fedi.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9395



Cím: Hollán Ernő u. 2.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7562
Megnevezés: lakóház
Smidt-múzeum

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6004

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET


Törzsszám: 7562
Azonosító szám: 27334

Érintett helyrajzi számok: 6270/1, 6270/2, 6270/3, 6271, 6272/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
Korszak: barokk
Építés éve: 1773
Építészeti stílus: későbarokk
Építész:





ISMERTETÉS

Egyemeletes, 2 + 2 + 2 axisosztású épület rusztikázott középrizalittal.

Eredetileg gimnázium számára építtette Zichy Ferenc győri püspök, majd 1895-től itt működött az Egyházmegyei Nyomda, később gyógypedagógiai iskola volt.

Pincéjében látható a középkori külső vár délkeleti sarokbástyája és a nyugati irányban húzódó várfal egy része!

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9396



Cím: Hollán Ernő u. 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7563
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6295

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7563
 Azonosító szám: 27335
 Érintett helyrajzi számok: 6003, 6004, 6297/3

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 18. sz.
 Építés éve: 1780
 Építészeti stílus: későbarokk
 Építész: „helyi kismester”

Egyemeletes későbarokk lakóház. Az 5 + 1 tengelyosztású homlokzat hálós tagolású, a földszint feletti övpárkányt és a főpárkányt a széleken páros, középen egyes pilaszterek támasztják alá. Ablakait hangsúlyos szemöldökpárkány koronázza. Az épület 1945-ben megsérült. Az utcaképben a magasabb szomszédos épületek miatt foghíj benyomását kelti.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9397



Cím: Hollán Ernő u. 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7564
 Megnevezés: kétemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6003

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7564
 Azonosító szám: 27336
 Érintett helyrajzi számok: 6312/4, 6295, 6298/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: barokk
 Építés éve: 1783
 Építészeti stílus: későbarokk
 Építész: Müller pallér, Hefelevizsgálta

ISMERTETÉS

Kétemeletes, 9 azonos axisosztású egyszerű későbarokk (copf) épület. Emeleteit széles lizénák fogják közre. Ablakai egyszerű szalagkeretesek, az első emeletiek erős, konzolos, homorú rézsűs szemöldökpárkánnyal.

1783-ban építtette Szily püspök. A ház földszintje gazdasági célokat, az emeleti rész a székesegyház hat muzsikusának lakásául szolgált.

1959-ben felújították.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9398



Cím: Hollán Ernő u. 6.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7565
Megnevezés:	egyemeletes lakóház
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6002

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7565
Azonosító szám:	27342
Érintett helyrajzi számok:	6312/4, 5997/2, 6000, 5905, 6312/1, 6312/3

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	lakóépület
Korszak:	barokk
Építés éve:	1782
Építészeti stílus:	későbarokk (copf)
Építész:	Hefele Menyhért

Egyemeletes, a Hollán Ernő utcára 7 egyforma tengelyosztású és kiképzésű timpanonos keretezésű emeleti ablakkal, középső kapubejárattal, a Várköz felé eredetileg 8 egyforma tengelyosztású, váltakozva szegmensíves és timpanonos szemöldökű emeleti ablakkal. Jelenleg a Várközre néző homlokzat minden ablakának keretezése szegmensíves szemöldökű. Rosty László és neje, Tallián Magdolna építtette. 1945-ben bombatalálat érte, ezt követően helyreállították.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9399



Cím: Hollán Ernő u. 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7566
 Megnevezés: elemi iskola
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6000

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7566
 Azonosító szám: 27345
 Érintett helyrajzi számok: 6906, 5907, 5908, 5909, 5998/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: középület
 Korszak: 19. század
 Építés éve: 1871
 Építészeti stílus: eklektikus
 Építész: Kirchmayer Károly



ISMERTETÉS

Egyemeletes koraeklektikus épület 4 + 3 + 4 ablaktengelyosztással, timpanonos középrizalittal, Püspöki elemi iskolának építtette Szabó Imre püspök 1871-ben. Építése során római és középkori falak és tárgyak kerültek elő.

1959-ben felújították.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória


Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata

és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9400



Cím: Hollán Ernő u. 10-12.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7567
 Megnevezés: ún. Püspöki sörház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 5998/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7567
 Azonosító szám: 27347
 Érintett helyrajzi számok: 5941/12, 5941/14, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 1837
 Építészeti stílus: klasszicista
 Építész: Vojta Donát



ISMERTETÉS

Egyemeletes klasszicista épület tört utcai homlokzattal, mely három önálló homlokzati elemre oszlik, külön-külön egy-egy szimmetriatengellyel. Főhomlokzata 4 + 3 + 4 ablaktengelyű, középrizalitos, timpanonnal lezárva, két mellékhomlokzata oromzat nélküli oldalrizalitokkal.

Bőle András püspök építtette 1837-ben, a középkori külső várfal délnyugati bástyája felett.

1958-ban felújítva.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9401



Cím: Kossuth Lajos u. 7.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7570
 Megnevezés: kétemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6341

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve:
 Építészeti stílus:
 Építész:



ISMERTETÉS

Kétemeletes eklektikus lakóház, az emeletén romantikus elemekkel. Az erősen átalakított földszint modern portáljai vízszintesen sávozott, mély kváderezésű falsíkot tagolnak. Az első emelet sávozása sekélyebb, a második emelet felülete sík. Mindkét emeleten az övpárkányra támaszkodó, kötényes keretezés veszi körül az ablakokat. Az első emeleti magasított szemöldökpárkány voltaképpen az övpárkány, mely az ablakok felett golyvázódik. A második emeleten magasított, konzolos szemöldökpárkányok vannak. A homlokzatot konzolos eresz-párkány zárja le.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9402



Cím: Kossuth Lajos u. 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7571
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6338/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve:
 Építészeti stílus: koraeklektikus
 Építész:

Egyemeletes épület 1 + 5 + 1 ablaktengellyel, gazdag koraeklektikus homlokzattal, a főpárkány felett balusztrádos mellvéd. A hálós homlokzat síkját emeletmagas pilaszterek tagolják. A földszinten ezek törzse sávosan kváderezett, az emeleten ezeket tükör és fonatdísz ékesíti. A földszint feletti kétrészes párkány architrávjában egyenes boltövet és zárókövet imitáló motívum látható. A nyíláskeretezés szerény, a tényleges nyíláskeretezést a sűrűn álló pilaszterek adják. A homlokzatot nagy kiülésű, konzolos főpárkány zárja le.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 9403



Cím: Kossuth Lajos u. 19.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7572
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6329

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve: 19. szd. eleje
 Építészeti stílus: klasszicista
 Építész:



ISMERTETÉS

Egyemeletes klasszicista lakóház 4 ablaktengellyel, átalakított földszinttel. A szerény épület homlokzatát voltaképpen 4 lizéna, és a főpárkány alatt futó vízszintes falisáv keretezi. A földszint feletti övpárkány alig észrevehető. Az emeleti ablakok keretezése szerény szalagkeret önálló könyöklő- és különálló szemöldökpárkánnyal.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9404



Cím: Kossuth Lajos u. 21.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7573
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6326

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve: 19. sz. 2. fele
 Építészeti stílus: romantikus

Építész:

ISMERTETÉS

Egyemeletes romantikus lakóház, átalakított földszinttel.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9405

Cím: Kossuth Lajos u. 25.



MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7574
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6321

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve: 19. sz. 2. fele
 Építészeti stílus: romantikus
 Építész:

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9383



Cím: Fő tér 7.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7579
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6278

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Azonosító szám: 30130
 Érintett helyrajzi számok: 6273/7

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve:
 Építészeti stílus:
 Építész:



ISMERTETÉS

Kétemeletes, 1 + 3 nyílástengely-osztású lakóépület markáns megjelenésű kapu-áthajtóval. A földszint sima felületét sekély kváderezésű lizénák tagolják. A köztük lévő 3 szögletes portál feltehetően a formáját tekintve is modern szerkezet. Az első emelet falfalületét sekély mélységű vízszintes sávozás tagolja. A 4 ablak keskeny könyöklőpárkányon ül, az ablakkötényeket törpepillérek között rozetták díszítik. Az ablakok felett konzolos, magasított szemöldökpárkány van. A második emelet felülete sima, az ablakok egyszerű szalagkeretezésűek, és könyöklőpárkányon nyugszanak.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9384



Cím: Fő tér 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7580
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6277

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Azonosító szám: 30132
 Érintett helyrajzi számok: 6259/9

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve:
 Építészeti stílus:
 Építész:



ISMERTETÉS

Hangsúlyos díszítésű, már-már feltűnősködő, 3 + 1 nyílástengely-osztású kétemeletes épület. A földszint homlokzati tagolása látszólag elüt az épület felső szintjeinek megformálásától. A homlokzat alapsíkjának, és a földszint feletti párkány frízének azonos színe mintha elvágna a földszint sávját a felső szintektől. A homlokzatot itt 4 dór pilaszter tagolja. Ezek között leegyszerűsített diadalív-motívumként félköríves boltövek nyugszanak a pilaszterek mögötti faltesteken. A boltövek feletti ívháromszögeket erősen kényszeredett tartású angyalkák töltik ki. Az első emeleten az alapsík vízszintesen sávozott. A golyvás könyöklőpárkányon nyugvó ablakok keretezése aedícula-szerű: két oldalon ión pilaszterek háromrészes szemöldökpárkányt támasztanak alá. A második emelet jóval visszafogottabb. Itt a könyöklőpárkányon nyugvó ablakok egyszerű szalagkeretet, és konzolos szemöldökpárkányt kaptak.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálható, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9385



Cím: Fő tér 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7581
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6276

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Azonosító szám: 30138
 Érintett helyrajzi számok: 6274/1, 6275

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve:
 Építészeti stílus:
 Építész:

Kétemeletes, 3 + 1 + 3 nyílástengely-osztású épület. A földszint sávozott, a nyílások lezárása szegmensíves boltöv. Az első emeleten az övpárkány felett könyöklőpárkány húzódik, közöttük balusztrádos ablakköténnyel. Az ablakok konzolos, timpanonos szemöldökpárkánnyal vannak lefedve. A második emeleten egyszerűbb konzolos szemöldökpárkány ül a jóval alacsonyabb ablakok felett. Míg a földszinten valóban érvényesül a 3 + 1 + 3 nyílásrend, addig ez az emeleteken valójában 3 + 2 + 3-ra módosul, ugyanis a középtengelyben szintenként 2-2 ablak van, közös keretezésben. A homlokzatot magas, térdfal-szerű, konzolos főpárkány zárja le.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9386



Cím: Fő tér 11-13.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7582
 Megnevezés: ún. Szegedy-ház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6159

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Azonosító szám: 30141
 Érintett helyrajzi számok: 6162/2, 6162/3, 6162/4, 6158

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve: 1784–86
 Építészeti stílus: későbarokk (copf)
 Építész: Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

Kétemeletes lakóház, mely a korábbi barokk gazdag ornamentikája helyett tartózkodó, kiegyensúlyozott eleganciájával hat. Művészi a tömegeloszlása. Függőleges irányban a középrészt kiemelő, díszesebb rizalit, vízszintes irányban a földszint felett végighúzódó párkány tagolja. A földszinti rész sima és nehezebb jellegű. Felfelé fokozatosan könnyedebb elemeket, s mind nagyobb gonddal kiképzett díszítményeket találunk. A főpárkány erőteljes, konzolokkal alátámasztott, mely az emeleket átfogó sudár pilasztereket koronázza. A földszinten a kétoldalt kiugró sima rész között a kapubejáró már kő keretezést kap, ívelt és tagozott kőkerettel. E felett kőkonzolokkal alátámasztott erkély van. A középrizalit felső lezárását egy füzérdíszes oromzat adja, rajta a Szegedy-család címerével.

Az épületet Szegedy János kanonok építtette 1874-76-ban. 1808 és 1950 között a premontreieké volt.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zártsorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9387



Cím: Fő tér 15.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7583
 Megnevezés: volt Hungária szálló
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6163/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Azonosító szám: 30145
 Érintett helyrajzi számok: 6259/10, 6259/9, 6163/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak: barokk
 Építés éve: 1771 előtt
 1779: újjáépítés
 Építészeti stílus: későbarokk
 Építész: Hefele Menyhért (?)

Eredetileg egyemeletes, 6 + 1 ablaktengelyes, barokk saroképület volt, saroképítménnyel, a saroképítmény felett attikára ültetett háromszögletű oromfallal, afelett barokk pártázattal. Ezt az épületet, és benne a „Zöldfa” vendéglőt Zichy Ferenc győri püspök építtette a 18. század derekán. Az épület jelenős szerepet játszott a korabeli Szombathely közéletében. 1771-ben II. József is lakott benne. 1779-ben leégett. Ezt követően Szily János újjáépíttette. A 19. sz. második felében magánkézre került, és felvette a „Hungária” nevet, válaszul a téren már működő „Sabariára”. 1960-ban eredeti állapotában restaurálták.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9388



Cím: Fő tér 24.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7584
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6248/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7584
 Azonosító szám: 27301
 Érintett helyrajzi számok: 6508, 6511, 6512

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve:
 Építészeti stílus: eklektikus
 Építész:



ISMERTETÉS

Egyemeletes, eklektikus lakóház, 4 + 1 + 4 ablaktengelyosztással, középen zárt erkéllyel, balusztrádos attikával.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9389



Cím: Fő tér 25.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7585

Megnevezés:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6258

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7585

Azonosító szám: 27302

Érintett helyrajzi számok: 6257/1, 6257/2, 6248/4, 6259/9, 6512, 6515

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: egyemeletes lakóház

Korszak: 18-19. sz.

Építés éve:

Építészeti stílus: barokk + klasszicista

Építész:

Egyemeletes, eredetileg barokk lakóház 2 + fürke + 2 + 1 ablaktengely-osztással, melyet a klasszicizmusban átépítettek. Márkus Emília szülőháza.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 9390



Cím: Fő tér 26.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7586
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6257/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7586
 Azonosító szám: 27303
 Érintett helyrajzi számok: 6256, 6257/2, 6258, 6259/9, 6515, 6516, 6519

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve: 19. sz. első fele
 Építészeti stílus:
 Építész:

Egyemeletes, 4 + 1 nyílástengely-osztású épület. A homlokzat hálós tagolású: a földszinten lizénák, az emelete pilaszterek osztják fel az öv- és koronázópárkány által vízszintesen keretezett falfelületet. A földszinten modern bejárat, kapu és portálok vannak, az emeleten kötényes-párkányos nyíláskeretezésű pallótokos ablakok.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételére javasolt.

Műemlék azonosítója: 9391



Cím: Fő tér 29.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7587
 Megnevezés: „Sabaria” szálló
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6524

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7587
 Azonosító szám: 27304
 Érintett helyrajzi számok: 6488, 6489, 6750, 6254, 6259/9, 6259/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa:
 Korszak: 18-19. sz.
 Építés éve: 18. sz.
 1885: kibővítés
 Építészeti stílus: barokk + eklektikus
 Építész:



ISMERTETÉS

Egyemeletes, klasszicista saroképület 3 + 3 + 3 + 3 ablaktengely-osztással. Földszintje lényegében eredeti állapotában, íves ablakokkal, emelete eklektikus modorban átépítve. Batthyány herceg építtette a vendégfogadót a 18. sz-ban, majd 1885-ben Hainczmann J. bérlő építtette az új szárnyat.

1960-ban felújították.



Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9392



Cím: Fő tér 31.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

7588

lakóház és a volt
„Kígyó Gyógyszertár”

6520

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7588

Azonosító szám: 27305

Érintett helyrajzi
számok: 6519, 6523, 6509/2,
6255, 6256, 6259/9

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület

Korszak: 19. sz.

Építés éve: 19. sz. vége

Építészeti stílus: eklektikus (földszinten
szecessziós
gyógyszertári
berendezés –
iparművészeti emlék)

Építész: Rauscher Miksa

Kétemeletes, 4 + 1 nyílástengely-osztású épület. A földszint sávosan kváderezett felületét modern portálok törik át. Az első emeleten a földszint feletti övpárkány felett könyöklőpárkány húzódik, amely az ablakok alatt konzolos könyöklőpárkánnyá golyvázódik. A szinte csak falpilléreknek tűnő falfelület sávosan váltakozva kváderezett. Az ablakok felett konzolokon nyugvó, a méretüknél jóval plasztikusabb kialakítású, szegmensíves tört timpanon van. A második emelet még díszesebb. A díszes fríz fölött futó könyöklőpárkányon nyugvó ablakok felett konzolos, tört ívű szemöldökpárkány van. A homlokzatot konzolos eresz-párkány zárja le.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9393



Cím: Fő tér 32.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7589
Megnevezés: lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6519

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7589
Azonosító szám: 27306
Érintett helyrajzi számok: 6509/1, 6509/2, 6519, 6520, 6256, 6257/1, 6259/9

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
Korszak: 19. sz.
Építés éve: 19. sz. vége
Építészeti stílus: késő romantikus
Építész:



ISMERTETÉS

Egyemeletes, az emeleten 1 + 3 + 1 nyílástengelyosztású historizáló épület. A földszinten, a bal oldali tengelyben lévő kapuzat mellett szimmetrikus kialakítású portálok találhatók. Ezek anyaghasználatára és formakincse eléggé távoli visszaidézése annak, amit egy kívülálló gondolhat a 19-20. sz. portáljairól. Az első emelet a két oldali rizaliton egy-egy baluszteres, egyenes szemöldökpárkánnyal díszített ablak található, míg a középső homlokzati felületen három, egyenes szemöldökpárkánnyal összefogott ablak. A földszint feletti – korábban elpusztított övpárkány, és az emelet feletti födém síkjában húzódó, az ablakok felett szemöldökpárkányként golyvázódó övpárkány között az ablakok függőleges keretezését kétoldalt egy-egy sekély kiülésű pilaszter adja, akár egy hálós tagolású homlokzat esetében. A homlokzatot hangsúlyos ereszpárkány zárja le.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9418



Cím: Széchenyi István u. 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

7592

Főplébánia

6155

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7592

Azonosító szám: 28028

Érintett helyrajzi számok: 6153, 6154, 6156, 6157, 6266/2, 6266/3, 6272/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: szakrális

Korszak: 18-19-20. sz.

Építés éve: 18. sz. eleje

1779: újjáépítés

19. sz. 2. fele: eklektikus átépítés

1938: emeletráépítés, neobarokk (copf) homlokzati elemek

Építészeti stílus:	barokk, későbarokk (copf), eklektikus, neobarokk
Építész:	1779: Hefele Menyhért 1938: Gruber Imre

ISMERTETÉS

Egyemeletes, 2 + 1 + 2 ablaktengely-osztású, középrizalitos épület.

A 18. sz. első felében épült épületet Kazó István szombathelyi plébános ajándékozta a plébániának. Az 1779-ben leégett épületet Szily János püspök építteti újjá későbarokk (copf) elemekkel. A 19. sz. második felében átépítik eklektikus stílusban, majd 1938-ban emeletet építenek rá, és a homlokzatát copf motívumokkal díszítik.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9419



Cím: Széchenyi István u. 10.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7593
Megnevezés:	kétemeletes sarokház
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6154

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7593
Azonosító szám:	28029
Érintett helyrajzi számok:	6270/3, 6005, 6127/3, 6997/2, 6271

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	lakóépület
Korszak:	19. sz.
Építés éve:	19. sz. 2. fele
Építészeti stílus:	koraeklektikus
Építész:	



ISMERTETÉS

Kétemeletes lakóház, romantikus részletképzéssel. A főhomlokzat 2 + 3 + 2 axisrendű, középen enyhe kiülésű középrizalittal. Az épület sarkain tagolatlan törzsű páros, a középrizalit felületén keretezett tükörrel tagolt törzsű, emeleteket átfogó egyes pilaszterek. Oldalhomlokzata 5 axisos, egyenletes kiosztású.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9440



Cím: Templom tér

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7595
 Megnevezés: r.k. székesegyház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 5997/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7595
 Azonosító szám: 28252
 Érintett helyrajzi számok: 6001/1, 6001/2, 6001/3, 6002, 5905

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: szakrális
 Korszak: 18. sz.
 Építés éve: 1791-1814
 1945-47: újjáépítés I.
 1953
 1999-2004: belső restaurálás
 Építészeti stílus: későbarokk (barokk klasszicizmus)



Építész:

Hefele Menyhért,
Anreith János

ISMERTETÉS

Háromhajós templom keresztházzal, egy fő- és két mellékapszissal, hangsúlyos, klasszicizáló, kéttornyos főhomlokzattal. A főhomlokzat alapsémája barokk, de a tornyok alapsíkjából előreugró timpanonnal lezárt, hálós tagolású középrizalit egyértelműen a klasszicizmus irányába mutat. A homlokzat függőleges értelemben 3 sávra tagolható. Az alsó kétszintes sávban két szintet átfogó dór oszloprend látható, a tornyok alján két-két sekély kiülésű pilaszterrel, a középrizaliton szépen formált, sudarasodó féloszlopokkal. A főbejárat hármaskapuzata félköríves lezárású, a toronyaljak, illetve a középrizalit emeleti ablakai egyszerűen keretezett téglalapok. Az alsó szint felett a dór oszloprendhez illeszkedő háromrészes övpárkány van, a fríz sávjában triglifekkel, a függőlemez alatt lapos konzolokkal. A középső sáv egyszintes, felületét a tornyokon ión pilaszterek, a középrizaliton ión féloszlopok tagolják. A tornyokon félköríves ablakok, a középrizaliton a két szélső oszlopközben félköríves oszlopfülkék, középen szegmensíves ablak látható. A középső sáv felett arányos háromrészes párkány van, mely szerényebb méretű az alsó szint feletti párkánynál. A párkány felett a középrizaliton timpanon ül, alatta a fríz erőteljesen díszített. A harmadik sáv a tornyok felső szintje, melyet sekély korinthusi pilaszterek tagolnak. A tornyok magas gúlaszerű sisakkal vannak lefedve.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja.


Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9445



Cím: Várköz 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7603
Megnevezés:	Deficientia, nyugdíjas papok háza
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	5999

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7603
Azonosító szám:	28269
Érintett helyrajzi számok:	5997/1, 5998/1, 5998/2, 6000

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	középület
Korszak:	19. sz.
Építés éve:	1815
Építészeti stílus:	1924: emeletráépítés későbarokk (copf)
Építész:	1815: Anreith János 1924: Müller Ede

ISMERTETÉS

4 + 1 + 4 nyílástengely-osztású egyszerű későbarokk (copf) épület. 1815-ben a nyugdíjas papok számára épült. 1924-ben egy második emeletet építettek rá.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zártsorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 11476



Cím: Fő tér

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11148
 Megnevezés: Szentháromság-szobor
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6259/7

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 11148
 Azonosító szám: 13340
 Érintett helyrajzi számok: 6241, 6259/11, 6259/9, 6242, 6260/2, 6261/1, 6261/2, 6275, 6276, 6277, 6278, 6279, 6282, 6490, 6491, 6495, 6497, 6259/10, 6273/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: köztéri műalkotás
 Korszak:
 Építés éve: 1869
 Építészeti stílus:
 Építész: Hudetz János szobrász


ISMERTETÉS

A Szentháromság-szobor háromalakos szoborcsoportja, aranyozott kereszttel, aranyozott almával és jogarral, középen sugárkoszorús galambbal egy lombdíszes fejezetű oszlopon magasodik az ég felé. A talapzatának fülkéiben carrarai márványtáblákon zsoltár idézetek és az emlékszövegek olvashatóak.

Az 1711. évi pestisjárvány után már 1714-ben állítottak egy Szentháromság-szobrot, ez azonban elpusztult az 1716. évi tűzvészben. A következő évben állított szobrot 1838-ban egy újabb követte, amit 1869-ben lebontottak, hogy helyére közadakozásból a ma is látható szobrot, Hudetz János alkotását felállíthassák. Ezt 1932-ben egy szélvihar megrongálta, majd 1951-ben a Templom térre helyezték át. Eredeti helyén 2000-ben állították fel újra.

Műemlék azonosítója: 11697

Cím: Fő tér 11.



MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	11170
Megnevezés:	lakóház
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6261/1, 6261/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	11170
Azonosító szám:	13342
Érintett helyrajzi számok:	6268, 6259/10, 6259/9, 6260/2, 6264, 6272/1, 6275, 6274/2, 6260/1, 6274/1, 6241

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	lakóépület
Korszak:	19. század vége
Építés éve:	
Építészeti stílus:	historizáló


	Építész:	
 	ISMERTETÉS A Fő tér 11. szám alatti épület historizáló saroképület. A Fő tér felőli, sárgás színűre festett, vakolt homlokzata kétszintes, négy tengelyes. Földszintjét hangsúlyos mészkő lábazat fölött vízszintes sávozás tagolja, amelyen három nagyméretű portál, a jobb oldali szélső tengelyén pedig fa gerébtokos üvegezett kapuzat nyílik. Az övparkánnyal elválasztott emeleti homlokzati felületen négy kapcsolt gerébtokos ablak nyílik, a két szélső felett tympanonnal, míg a két középső ablak körötti falfelület vízszintes sávozással díszített. A homlokzatot hangsúlyos koronázóparkány zárja. Az épület Belsikátor utcai homlokzata hosszabb, 15 tengelyes, az egyes nyílástengelyek között két szint magasán lizénák tagolják. Az említett homlokzat is hangsúlyos mészkő lábazattal rendelkezik, az előzőekben leírt övparkány befordul, koronázóparkánya konzolsorral támasztott. Földszintjén kapuk és ablakok sorolódnak, az emeleten ablakok és vakablakok.	
Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai. Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja. Az érték rangsorolása: II. bírság kategória		

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 11682



Cím: Fő tér 12.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11171
 Megnevezés: egykori Takarékpénztár
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6260/1, 6260/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 11171
 Azonosító szám: 13343
 Érintett helyrajzi számok: 6162/4, 6264, 6266/2, 6266/3, 6272/1, 6259/9, 6259/10, 6157, 6159, 6163/1, 6241, 6261/1, 6261/2, 6162/3

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak:
 Építés éve: 1912
 Építészeti stílus: szecesszió
 Építész: Mocsányi és Stadler



ISMERTETÉS

A Szombathelyi Takarékpénztár épülete 1912-ben épült. Kétemeletes, hatalmas épület, amely szinte agyonnyomhatta a korabeli Főteret. Nyílásrendje $3 + 3 + 3 + 1$. A főhomlokzat látszólag szimmetrikus tömegét ($3 + 3 + 3$) egy újabb axis és egy sarok-zárterkély teszi aszimmetrikussá. A szimmetrikus rész közepén egyfajta középrizalit áll: ennek a háromemeletes tömegnek a közepén van az épület hangsúlyos bejárata. A középrizalitet erkélyek és a harmadik emeletet lezáró buja hullámos lezárás is hangsúlyossá teszi. A szimmetrikus részt önállóan látszó tetőidom fogja össze.

A képeslapok forrásai:

<https://www.darabanth.com/hu/gyorsarveres/390/kategoriak~Kepeslapok/Tortenelmi-Magyarorszag~1500006/?page=116>;

<https://www.hirlevelplusz.hu/regi-szombathely-1-fo-ter/>. Utolsó megtekintés ideje: 2021. augusztus 8.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a portálok, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálható, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

NYUGATI VÁROSRÉSZ (ÓPERINT)

Műemlék azonosítója: 9407



Cím: Szombathely (Óperint) Körmendi út 2.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám	9432
Megnevezés:	Evangélikus templom
Érintett helyrajzi számok:	5219

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	9432
Azonosító	19772
Érintett helyrajzi számok:	5118, 5119/1, 5217/2, 5217/3, 5217/4, 5218/5, 5218/7, 5218/9, 5398, 5634, 5635, 5684, 5695, 5710, 5711, 5714, 5715, 5220, 5223, 5224/1



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület

Szakrális épület

Korszak:

Templom

19. sz.

Építés éve:

1896

Építészeti stílus:

Stíluskeverő
(romantikus) historizmus

Építész:

Ludwig Schöne



ISMERTETÉS

Latinkereszt alaprajzú, egytornyos templom. Középkori román és gótikus elemek keverednek homlokzatán. Nyúlánk tornya, csörlős karcsú sisakja, erőteljes, töblépcsős támpillérei, nagy ablakai a gótikát idézik, de ívsoros párkánya, félköríves nyílászáródásai, az ablakok alosztásának ikerablak jellege a romanika által ihletettek.



Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat. A templom-belső terei és homlokzatai, térlefedése és padlója tagolásával és részleteivel. A templom belső beépített és mobil berendezési tárgyai.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Fontos, hogy az épület nem önmagában vizsgálendő és kezelendő, hanem a környező, hozzá kapcsolódó épületegyüttes komplex egésként történő kezelése javasolt


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 19769, 19770, 19771



Cím: Szombathely (Óperint) Körmendi út 2.

MŰEMLÉK TARTOZÉKA

Törzsszám:	9432
Megnevezés:	Evangélikus lelkész lak
Azonosító	19769
Megnevezés:	Közösségi terem
Azonosító	19770
Megnevezés:	Kovácsoltvas kerítés
Azonosító	19771
Érintett helyrajzi számok:	5219

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	9432
Azonosító	19772
Érintett helyrajzi számok:	5118, 5119/1, 5217/2, 5217/3, 5217/4, 5218/5, 5218/7, 5218/9, 5398, 5634, 5635, 5684, 5695, 5710, 5711, 5714, 5715, 5220, 5223, 5224/1



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építés éve:	1896
Építmény típusa:	Középület Szakrális épület Lakóház, közösségi ház és kerítése
Építészeti stílus:	Stíluskeverő (romantikus) historizmus

	Építész:	Ludwig Schöne
  	ISMERTETÉS	
	Az épületek és a kerítés, mint a templom tartozékai védettek. Az evangélikus templom telkén 1857-ben már áll a Kőrmenyi úti T-alakú szárny, amihez a század legvégén épül hozzá a közösségi terem a Nárai utcában. A lelkész-lak kontyolt nyeregtetős egyszintes tömege közel szimmetrikus homlokzati kialakítással társul, melyet utcai homlokzatán két sekély rizalit hangsúlyoz. Félköríves szemöldök-zárású nyílásai a sarkon bevakítottak. Párkánya konzolos, rizalitjai sarokarmírozottak. Összhatásában klasszicizáló. A közösségi ház a századforduló terméke már, a vakolat tagozatokat itt felváltja egy téglából kialakított tagozati rendszer: lapos pilaszter, ívsoros párkány. Nyílásai is téglával keretezettek. Nyílásai nagyobb méretűek, a nagyteremen félkörívesek, az összekötő szárnyakon egyenes zárásúak. (Itt a tagozatok is egyszerűbbek: lizénák és konzolos főpárkányból állnak). A telek kerítése vakolt tömör lábazaton álló filigrán kovácsoltvas munka, eredeti kapujával.	
	Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a kerítés a kapuzattal, a homlokzat tagozatai. Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat. Az érték rangsorolása: II. bírság kategória Az érték megőrzése: Az <i>épületekről</i> részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján	



az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Fontos, hogy az épület nem önmagában vizsgálendő és kezelendő, hanem a környező, hozzá kapcsolódó épületegyüttes komplex egészként történő kezelése javasolt

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épületek jó állapotban vannak, használják őket, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. A közösségi ház lábazatán a téglán sókiválás látható ami a fal nedvesedésére utal, ennek orvoslására a közeljövőben szükség lesz. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 94131



Cím: Szombathely Mátyás Király u. 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 6834
 Megnevezés: Derkovits Gyula
 szülőháza
 Érintett helyrajzi
 számok: 5882/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 6834
 Azonosítója: 27991
 Érintett helyrajzi
 számok: 5880, 5881, 5883, 5884,
 6377/1, 6377/2, 6377/3,
 6366/2, 6317/2, 6489,
 6317/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 1896
 Építészeti stílus: Stíluskeverő
 historizmus
 (eklektikus)
 Építész:





ISMERTETÉS

Kilenctengelyes földszintes polgárház, melynek a szélső tengelyei enyhén kiugorva sarokrizalitot képeznek. Az eklektikára jellemző módon pincéje kissé emelt, a homlokzaton szellőzőablakok sora látszik a lábazatban. A bejárata az ablakokkal csaknem azonos szélességű, és a harmadik tengelyben található, így nem szimmetrikus pozíciójú. Az aszimmetriát tovább erősíti a túlsó sarok-rizalit kissé megszélesített ablaka. Párkánya csonka, konzolos (klasszicizáló).

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.



A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épül jó állapotban van, használják, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az ereszcatornája sérült, a sérülésnél áztatja a főpárkányt. A lábazat nedvesedése jelentős, dobja le a vélhetően cementes vakolatot. Megoldása ezeknek a közeljövőben esedékes. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 9441



Cím: Szombathely (Óperint) Thököly u. 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7596
Megnevezés: Éva-malom
Érintett helyrajzi számok: 6357

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7596
Azonosító száma: 28253
Érintett helyrajzi számok: 6349/12, 6349/3, 6358, 6489, 6336, 6339, 6340

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Ipari épület
Malom és raktár
Élelmiszeripari malom
Korszak: 19. és 21. sz
Építés éve: 1872
Építészeti stílus: Historizáló
Építész:



ISMERTETÉS

Korábban barokknak tartott malomépületet a levéltári és térképi bizonyítékok alapján bizonyos, hogy 1872-ben Pick Dávid építteti, és a család birtokolja, míg eladják a Mayer családnak 1927-ben. 1948-ban államosítják, és 1958-tól már csak, mint raktár használja a Szombathelyi Sütőipari Vállalat, U-alakú szárnyait lebontják. 1968-tól sport-raktár célú hasznosítása és műemléki védelme ismert. 2017-ben a város megvásárolja. 2018–2020-ban átalakítják és a Schrammel Imre emlékkiállítás kap benne helyet.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, 3 éve újítták fel és alakították át Schrammel Zoltán tervei alapján. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 9442



Cím: Szombathely Thököly Imre u. 29.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7597
Megnevezés:	Lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6339

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7597
Azonosító száma:	28264
Érintett helyrajzi számok:	6336, 6337, 6338/2, 6340, 6489, 6357

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóépület
Korszak:	Újkor - 18. sz
Építés éve:	1800 k.
Építészeti stílus:	Késő-barokk
Építész:	



ISMERTETÉS

Négytengelyes egyemeletes lakóépület, kapuja szegmensvágású szemöldökkel záródik. Emelete őrzi eredeti ablakkötényes nyíláskeretezését, de a földszinti ablakai portálokká épültek át, tetőtere beépült, tetősík-ablakok törik át a héjalást. Ablakszerkezetei inkább a 19. század végéről származnak, kapuja talán eredeti.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai. **Megőrzendő egyéb érték:** A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület viharvert állapotban van, bár akut probléma nem látható de homlokzatainak felújítása esedékes. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételére javasolt.

Műemlék azonosítója: 9443



Cím: Szombathely Thököly Imre u. 32.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7599
Megnevezés:	Lakóépület –egykori kórház
Érintett helyrajzi számok:	6471

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7599
Azonosító száma:	-
Érintett helyrajzi számok:	-

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóépület
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1880 k.
Építészeti stílus:	Stíluskeverő historizmus (eklektikus)
Építész:	



ISMERTETÉS

Héttengelyes egyemeletes lakóépület, kapuja kosárárvas szemöldökkel záródik a homlokzat középtengelyében. Középső három axisát enyhén előreugró közép-rizalit tagolja. Az emeleti ablakok itt konzolon nyugvó timpanonos szemöldökűek, míg a többi egyenes teljes párkányt kapott. A középső három ablak könyöklőpárkánya alatt baluszterek vannak, míg a többi csak konzolt és girlandot kapott. Földszinti ablakaiból kettő portál, szalag-keretezésűek.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.

Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.



A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. A lábazata bal oldalon bántóan világos színű cserélt kőszerkezet, míg az eredeti sötét színű, vakolt volt -a többi tagozattal harmonizáló. A földszint is zavaróan világosabb színt kapott legutóbb. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9444



Cím: Szombathely Thököly Imre u. 34.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7600
Megnevezés:	Lakóépület – egyetem
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6472

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7600
Azonosító szám:	-
Érintett helyrajzi számok:	-

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóépület
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1888
Építészeti stílus:	Stíluskeverő historizmus (eklektikus)
Építész:	Wälde Alajos



ISMERTETÉS

A „Wälder-barokk” jellegzetes példája, melyet a gazdag részletek, finom megkülönböztetések jellemeznek. Az épület héttengelyes, egyemeletes, szélső tengelyei finom sarokrízalítszerű előrelépéssel tagolódnak. A középtengely kissé távolabb van a szomszédoktól, hogy a földszinti kapu gazdag oszlopos keretezése helyet kapjon. Az osztópárkánya erőteljes, konzolos csonkapárkány, melyet baluszteres mellvéd hangsúlyoz, a zárópárkány állókonzolos, teljes, csak erősebb kiülésű. Lábazatán pinceszellőzők, főpárkányának frízében padlás-szellőzők vannak. Alul erőteljes felül csiszolt kváderosztás. Szélső és középső tengelyben az ablakok aedikulások, középen íves timpanonnal. A többi négy ablak lunettás gazdag, csigás, bőségszarvas oromzattal.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai, falmezőinek kváderosztása.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.



Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Profilált kő lábazata több helyen sérült, javítása-restaurálása időszerű. A teljes homlokzat ép, de felújítása rövidesen aktuálissá válik. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9439



Cím: Szombathely (Szent Márton) Szt. Márton u. 40.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7601
Megnevezés:	Dominikánus templom
Érintett helyrajzi számok:	6652, 6651/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7601
Azonosító száma:	28251
Érintett helyrajzi számok:	6653/1, 6614/34, 6615/11, 6615/18, 6615/19, 6648, 6614/17

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Középület
	Szagrális épület
	Templom
Korszak:	14., 17. sz.
Építés éve:	1668-1672
Építészeti stílus:	Kora-barokk
Építész:	



ISMERTETÉS

R.k. Szt. Márton, volt domonkos templom és kolostor, ma költségvetési elszámoló hivatal irodái. Római kori falmaradványokra épült gótikus, 14. sz.-i kápolnából átépítve kora barokk stílusban 1668-1672 között. A templomot 1930-1931-ben bővítették.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozata,

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van. A közelmúltban történt homlokzatainak helyreállítása. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9421



Cím: Szombathely Szily János u. 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7528
Megnevezés:	Püspöki papnövelde
Érintett helyrajzi számok:	6006

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7528
Azonosító száma:	28030
Érintett helyrajzi számok:	6007, 6009, 6127/3, 6151, 6152, 5997/1, 5997/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Középület – Oktatási intézmény
Korszak:	18. sz
Építés éve:	1777-1780
Építészeti stílus:	Késő-barokk
Építész:	Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

Diákotthon és Egyházmegyei Könyvtár, volt szeminárium, késő barokk, 1777-1780. Tervezte: Hefele Menyhért. Bővítve eklektikus stílusban 1884-ben és neobarokk stílusban 1939-ben Gruber Imre tervei szerint. Régi könyvtárában barokk falkép 1791-ből

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozata, a falmezők és lizénák hornyos tagolása.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolat.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória


Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van. A közelmúltban történt homlokzatainak helyreállítása. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9422

Cím: Szombathely Szily János u. 2.



MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7529

Megnevezés: Eölbey-kanonokház

Érintett helyrajzi számok: 6153

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7529

Azonosító száma: 28031

Érintett helyrajzi számok: 6152, 6154, 6155, 6156, 6127/3, 6270/2, 5997/2



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület –

Oktatási intézmény

Korszak: 18. sz

Építés éve: 1796-1800

Építészeti stílus: Késő-barokk

Építész: Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

Vas Megyei Forradalmi Múzeum, ún. Eölbey-ház, késő barokk, 1796-1800. Tervezte: Hefele Menyhért, főpallér: Anreith János. Sajátos helyzetű az utcaképben: két alacsony nyaktag köti az amúgy szabadon álló, kontyolt tetős tömegét a szomszéd házakhoz. A nyaktagok vakárkádós tagolásúak, attikafallal, a főtömeg nagyszlopprendes állókonzolos párkánnyal. Nyílásai a földszinten konolos tympanonos keretezésű, míg az emeleten egyszerűbb, füles atchitrávkeret - ablakköténnyel és szemöldök mezejében girlandokkal. Díszterme klasszicizáló műmárványozású.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozata, a falmezők és pilaszterek ékítményei.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsola, udvari homlokzatai és tömegképzése.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van. A közelmúltban történt homlokzatainak helyreállítása. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 9423



Cím: Szombathely Szily János u. 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7530
Megnevezés: Putsarits-ház
Érintett helyrajzi számok: 6007

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7530
Azonosító száma: 28032
Érintett helyrajzi számok: 6006, 6008, 6009, 6127/3, 6146, 6149, 6150, 6151

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóépület
Korszak: 17-19. sz
Építés éve: (1782) 1820 k.
Építészeti stílus: (késő barokk) klasszicista
Építész: (Hefele Menyhért)



ISMERTETÉS

Lakóház, volt Putsarits-ház, barokk eredetű, 17. sz. vége. Emelettel bővítve 1782-ben Hefe Menyhért tervei alapján. Átéépítve klasszicista stílusban 1820-ban. Horizontális tagolású kétszintes homlokzat, axiskiosztása: a-a*-a*-a*-b-a*-a*-a*-a. Szélső axisai alacsonyabb főpárkányt kaptak, amibe az ablakok bele is metszenek; a középső hét axis kontyolt tömege kiemelkedik kissé. Földszintje az egyszerű kő lábazaton álló, vízszintesen hornyolt lizénák felett szegmensvágású vakárkádokkal tagolt. A falmezőben egyenes-záródású keretezetlen ablakok. Emeletén egyszerű architráv-keretes, egyenes záródású ablakok követik az axis-osztását. Párkánya csonka, toszkán jellegű.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozata, a falmezők és pilaszterek ékítményei.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület viharvert állapotban van. A a lábazat felett és néhol az ejtőcsatorna környékén a homlokzat festés levelesen levált - a felnedvesedés következményeként. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételére javasolt.

Műemlék azonosítója: 9424



Cím: Szombathely Szily János u. 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7531
Megnevezés:	Kétemeletes iskolaépület
Érintett helyrajzi számok:	6152

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7531
Azonosító száma:	28033
Érintett helyrajzi számok:	6151, 6153, 6156, 6158, 6127/3, 6006, 5997/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Középület – Oktatási intézmény
Korszak:	18. sz
Építés éve:	1796
Építészeti stílus:	Késő-barokk
Építész:	Anreith János



ISMERTETÉS

Lakóház, volt Bölcséleti Líceum, késő barokk, 1796. Tervezte: Anreith János. Emelettel bővítve és homlokzatai átalakítva kora eklektikus stílusban 1871-ben. Öttengelyes homlokzata nagypilasztarrendes, szokatlan szintszámát az oszlopszék-tagolású földszintje biztosítja. Pilaszterek a két szélén és a kapu ét oldalán vannak - falmezői így alternáló ritmusúak. Pilaszterei copf tükör-díszítést kaptak, fejezetük tojásléces echinusz. Főpárkánya álló-konzolos teljes párkány. Földszinti falmezői vézszintesen hornyoltak, az ablakok körül íves vak-mező felett sugár-irányúak. első emeletén az ablakok íves timpanonnal, rendelkező aedikulás keretezésűek, a másodikon konzolos, egyenes szemöldökű párkánnyal rendelkezőek, könyöklőjük is konzolos..

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozata, a falmezők és pilaszterek ékítményei.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és köztterekkel való kapcsolata.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület viharvert állapotban van. A lábazat felett és néhol az ereszkörnyékén a homlokzat festés levelesen levált, a vakolat lefoszlott - a felnedvesedés következményeként. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 9425



Cím: Szombathely Szily János u. 5.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7532
Megnevezés:	Csödy Pál kanonok háza
Érintett helyrajzi számok:	6008

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7532
Azonosító száma:	28034
Érintett helyrajzi számok:	6007, 6009, 6010, 6127/3, 6144/1, 6145/1, 6146

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	18. sz
Építés éve:	1782, 1820 k.
Építészeti stílus:	Késő-barokk
Építész:	(Hefele Menyhért)



ISMERTETÉS

Csódy Pál kanonok háza, Hefele teljesen újjáépítette 1782-ben, de szintén átépítették 1820 körül. Eredeti homlokzata visszaállítható volna! Műemléki tábláján szintén téves adatok sorjáznak: egyrészt nem műemlékjellegű, amint a Putsarits-ház műemlék, úgy természetesen a Csódy-ház is az. A felirattal ellentétben sokkal korábban épült, mint 1800, hiszen Hefele már 1782-ben átépítette, mai formáját viszont szintén 1820 körül kapja. Hat-tangelyes horizontális tagolású homlokzatán a kapu középen két tengelyz foglal el, két osztópárkányt golyvázó pilaszter fogja közre. Földszinti ablakai egyenes záródású architrávkeretes ablakot kaptak, köztük és felettük pozitív faltükrök. Emeleti ablakai kötényes, egyenes-záródású szemöldök-párkányos. Főpárkánya teljes

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozata, a falmezők ékítményei.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Aktuálissá vált helyreállítása. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9426



Cím: Szombathely Szily János u. 6.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7533
Megnevezés:	Egyemeletes iskolaépület
Érintett helyrajzi számok:	6151

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7533
Azonosító száma:	28035
Érintett helyrajzi számok:	6158, 6150, 6152, 6127/3, 6006, 6007

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Középület –
Korszak:	Oktatási intézmény
Építés éve:	18. sz
Építészeti stílus:	1799
Építész:	Késő-barokk
	Trifusz József



ISMERTETÉS

Lakóház, egykori városi tanácsház, majd elemi iskola, késő barokk, 1799. Tervezte: Trifusz József. Többször bővítve. Ún. Vak Bottyán-ház. Kétemeletes, horizontális tagolású, szokatlan, aszimmetrikus, 8 tengelyes homlokzat: bal szélső három tengelye után széles tömör falmező, majd egy a-a-b-a-a rendszerű szakasz (kapuaxisa golyvázódva előreugrik) - előbbi talán későbbi átépítés eredménye. Földszinti homlokzata egyenes-záródású, szalagkeretes ablakokat kapott szemöldök-mezővel. Emeleti ablakai szalagkeretes, de könyöklője és szemöldöke profilált kő anyagú.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozata, a falmezők ékítményei.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület viharvert állapotban van. Aktuálissá vált helyreállítása. A földszint kapott világos egységes festést utóbb, de zavaró az emelet megviselt állapotához mérve. Javasolt a teljes homlokzat rendbehozatala, különösképp az osztópárkány és a főpárkány nedvesedésének megszüntetésével. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9427



Cím: Szombathely Szily János u. 16.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7534
Megnevezés:	Egyemeletes lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6144/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7534
Azonosító száma:	28036
Érintett helyrajzi számok:	6143, 6144/2, 6145/1, 6145/2, 6145/3, 6145/4, 6127/3, 6008, 6010

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1820
Építészeti stílus:	Klasszicista
Építész:	



ISMERTETÉS

Négytengelyes, egyemeletes klasszicista lakóház. Tagozatai, nyílásrendszerei épek, vakolata viharvert, tetőtere beépítetlen. Egyszerű, egyenes záródású kapuzata a szembenézetű jobb szélső tengelyben van, szerkezete történeti – a vele szimmetrikus tengelyben a földszinten ablak található. A középső földszinti nyílástengelyekben íves szemöldökpárkánnyal, az emeleti ablakok egyenes záródásúak, a szélső tengelyekben szemöldökpárkánnyal. Emeleti ablakai történeti szerkezetű, palló-tokos szerkezetek, a földszinti ablakok cseréltek (XX. sz.).

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsola.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület viharvert állapotban van. Aktuálissá vált helyreállítása. A teljes homlokzat festése levelesen leválik, különösen sérült a földszint lábazat feletti szakasza, ahol a vakolat is sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9428



Cím: Szombathely Szily János u. 18.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7535
Megnevezés:	Egyemeletes lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6143

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7535
Azonosító száma:	28037
Érintett helyrajzi számok:	6142/1, 6142/2, 6144/1, 6144/2, 6158, 6127/3, 6010

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1820 k.
Építészeti stílus:	Klasszicista
Építész:	



ISMERTETÉS

A szomszédos 16-os számú ház „ikertestvére” - négytengelyes lakóház, csak itt közép-rizalit szerű a kis homlokzati síkváltás, nem sarok-rizalit szerű. További különbség a kisebb méretű kapu, ami viszont kosáríves tömör szemöldököt kapott, ennek vállpárkánya megjelenik a középső nyíláskeretezéseknél is. Nyílászárói történetiek, tetőtere beépített. Homlokzata felújított: barokkosan szétszínezték: más a párkány és nyíláskeretezés, más a mező színe az emeleti könyöklő vonala felett és alatt.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsola.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Zavaróan szokatlan a homlokzati színváltás, mely az emeleti ablakok könyöklőjénél vízszintesen húzódik. Ennek felülvizsgálata szükséges. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9429



Cím: Szombathely Szily János u. 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7536
Megnevezés:	Egyemeletes lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6142/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7536
Azonosító száma:	28038
Érintett helyrajzi számok:	6141, 6142/2, 6143, 6010, 6127/3



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1820 k.
Építészeti stílus:	Klasszicista
Építész:	



ISMERTETÉS

A szomszédos 16-os és 18-as számú házakkal szép stílusos egységet alkot klasszicizáló öttengelyes homlokzata. Szokásos jobb szélső tengelyben kosáríves kapu, mellette portállá alakított földszinti nyílás. Földszinti homlokzata barokkosan hornyolt a szemöldök vonala alatt, mely egyszerű párkányt kapott. Ez az ablakok felett tömör ívmezős szemöldököt visel (érdekes, hogy a portál felett nincs, de a kapu felett van ilyen). Ablakai egyenes záródású, pallótokos, történeti szerkezetek. Tagozatai épek, tetőtere beépítetlen.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Ugyanakkor a nedvesedésnek kiett felületeknél (lábazat felett, ejtőcső környékén, eresz szélénél) nem csak a festés, de a vakolat is sérült. A kapunál a lábazat is szétesett. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételére javasolt.

Műemlék azonosítója: 9430



Cím: Szombathely Szily János u. 22.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7537
Megnevezés:	Egyemeletes lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6141

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7537
Azonosító száma:	-
Érintett helyrajzi számok:	-

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1880 k.
Építészeti stílus:	Eklektikus
Építész:	



ISMERTETÉS

A négytengelyes homlokzatok eklektikus változata. Lábazta a könyöklő magasságában van, hornyolt homlokzata a földszinten plasztikusabb, itt a nyílások szemöldöke egyenes boltívet utánozó kváder mintázatú. Emelete hálós tagolású, szélén páros dór pilaszterrel indul. Itt ablakai egyenes záródásúak, teljes szemöldökpárkánnyal, magas térfala is teljes záró-párkányt hordoz. Nyílászárói történeti, kapcsolt gerébtokos szerkezetek.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Ugyanakkor a nedvesedésnek kiért felületeknél (lábazat felett, ejtőcső környékén, eresz szélénél) nem csak a festés, de a vakolat is sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9431



Cím: Szombathely Szily János u. 23.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7538
Megnevezés:	Egyemeletes lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6020/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7538
Védési rendelkezés száma:	-
Érintett helyrajzi számok:	-

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1870 k.
Építészeti stílus:	Romantikus
Építész:	





ISMERTETÉS

Kodányi Ödön egykori lakóháza (falán emléktábla). Öttengelyes homlokzatán bal szélső tengelyben a barokkos keretezésű kapuzat (szimmetrikus párja vakárkádós ablaktengely). Horizontális tagolású, középső három tengelye közép-rizalis szerűen kissé kiemelt. E középmező alul plasztikusabban, az emeleten finomabban hornyolt. Egyszerűbb osztó-párkánya és gazdagabb záró-párkánya is csonka, de frízük ornamentális ékítményt kapott. A szélén a főpárkány tojáslécet, míg középen konzolsort kapott.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Ugyanakkor a nedvesedésnek kiett felületeknél (lábazat felett) nem csak a festés, de a vakolat is sérült. Lábazata több helyen elvált a falazattól, sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9432



Cím: Szombathely Szily János u. 24.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7539
Megnevezés:	Egyemeletes lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6140/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7539
Azonosító száma:	-
Érintett helyrajzi számok:	-

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1880 k.
Építészeti stílus:	Eklektikus
Építész:	



ISMERTETÉS

Öttengelyes, sarok-rizalitos homlokzat, osztópárkánya valószínűleg elpusztult. Talán volt szemöldökpárkánya is – van hely egy klasszicizáló félköríves, tömör mellvédes szemöldöknek is, mint a 30-as (vagy a korban kicsit öregebb 20-as) számú házon. Kapuzata dór pilaszterekkel közrefogott, emeleti szélső nyíláskeretezései is hasonló gesztussal ión aedikulás kialakításúak (egyenes záródással architráv nélkül). Főpárkánya teljes, a rizalitoknál golyvázódik, konzol-sorral hangsúlyozott. A frízek szemöldökmezők ékítményei elveszhettek.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsola.

Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Ugyanakkor a nedvesedésnek kiett felületeknél (lábazat felett, ejtőcső állványcsövének) nem csak a festés, de a lábazat is sérült, aminek profilja is több helyen csorba. Lábazata több helyen elvált a falazattól, sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. Osztópárkánya, tagozatai pótlandók a "testvérépületek" (20-as, 30-as sz.) mintájára. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9433



Cím: Szombathely Szily János u. 25.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7540
Megnevezés:	„Dimikante”
Érintett helyrajzi számok:	6021

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7540
Azonosító száma:	28245

Érintett helyrajzi számok:	6018/1, 6020/1, 6022, 6127/3, 6128, 6132, 6031/1, 6031/2, 6031/3, 6082, 6083, 6086, 6087, 6090/1, 6091
----------------------------	--

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1809, 1840
Építészeti stílus:	Copf
Építész:	Anreith János



ISMERTETÉS

Pedagógiai Intézet, ún. Dimicante-ház, copf, 1809. május 31-én a Győr felé tartó napóleoni csapatok megszállták a várost. A négyhónapos uralom idején épült Anreith János György tervei alapján. Később Czuppon György kanonok háza, melynek felirata így szól: "Mikor a francia Szombathelyen harcolt, akkor épültem"; oldalszárnya egykor városi fogda, ma irodák, késő barokk 1840-ből. Kilenctengelyes, nagyszloprendes homlokzatán a középső a kicsit szélesebb kapu-tengely kosáríves. Nyíláskeretezése alul csonka, felül teljes kötényes, alul konzolos teljes szemöldökpárkány, felül csonka. Ablakai történetiek, de cserélt, gerébtokos szerkezetek.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezése, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Ugyanakkor a nedvesedésnek kiett felületeknél (lábazat felett, ejtőcső állványcsövénél) nem csak a festés, de a lábazat is sérült, aminek profilja is több helyen csorba. Lábazata több helyen elvált a falazattól, sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9434



Cím: Szombathely Szily János u. 28.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7541
Megnevezés:	Egyemeletes lakóépület
Érintett helyrajzi számok:	6138

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7541
Azonosító száma:	28246
Érintett helyrajzi számok:	6131/2, 6137, 6139/1, 6139/2, 6127/3, 6012, 6015

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1850 k.
Építészeti stílus:	Klasszicizáló romantika
Építész:	



ISMERTETÉS

Horizontális tagolású, héttengelyes lakóház, középső kaputengelye szélesebb (osztópárkánya a kapu felett konzolokon golyvázódik. A földszinten a lábazatot könyöklő-párkány koronázza, az emeleti ablakok ablakköténnyel rendelkeznek. Szalagkeretes ablakai konzolos szemöldökpárkányt kaptak az emeleten akroterion-dísszel. Főpárkánya csonka, díszes konzolokkal. Gazdag ornamentális ékítmények a frízben, szemöldökmezőben, és ablak-kötényben. Ablakai konzolos szemöldök-párkánnyal rendelkeznek, az emeleten akroterion díszekkel.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsola.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni..

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület viharvertő állapotban van. A nedvesedésnek kiett felületeknél (lábazat felett, ejtőcső állvány-csövénél, osztó- és könyöklő-párkánynál, ereszcatorna sérült szakaszainál) nem csak a festés, de a vakolat is sérült, a lábazat profilja is több helyen csorba. Lábazata több helyen elvált a falazattól, sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9435



Cím: Szombathely Szily János u. 30.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7542
 Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6137

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7542
 Azonosító száma: -
 Érintett helyrajzi számok: -

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz
 Építés éve: 1890 k.
 Építészeti stílus: Klasszicizáló eklektika
 Építész:



ISMERTETÉS

Az utóbbi időben felújított horizontális tagolású, héttengelyes, közép-rizalitos lakóépület: középső tengelyében kosáríves „oldalvilágító” kapuzata árulkodik csupán eklektikus koráról. Alul kváder utánzó hornyolt homlokzata van, félköríves szemöldökökkel tagolt szemöldökpárkánnyal. Emeleti ablakai a széleken egyenes szemöldökpárkánnyal, a közép-rizalit három tengelyében pilaszteres, aedikulás (csonka párkányú) kialakításúak.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsola.


Az érték rangsorolása: III. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület felújított, jó állapotban van. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9436



Cím: Szombathely Szőlős u. 9-13.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7594
Megnevezés: Erdődy-kastély
Érintett helyrajzi számok: 11323/6

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7594
Azonosító száma: 28248

Érintett helyrajzi számok: 11321/2, 11322, 11323/2, 11323/7, 11324, 11318/1, 11318/3, 11318/4, 11300, 11301, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 11299



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóház
Korszak: 18-19. sz
Építés éve: 1790 k., 1850
Építészeti stílus: Késő barokk, eklektika
Építész:



ISMERTETÉS

Szombathelyi Állami Tangazdaság központi irodái, volt Erdődy-kastély, késő barokk, 1790 körül. Eklektikus toldalékokkal az 1850-es évekből. II-tengelyes horizontális tagolású homlokzat, szalagkeretes, egyenes-záródású, pallótokos ablakokkal. A tagozatok szinte csak a homlokzatra festettek.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező épületekkel és közterekkel való kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület nagyon viharvert állapotban van. Különösen a földszinti falak festése és vakolata, valamint lábazata sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9437



Cím: Szent István Király utca 85.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7602
Megnevezés:	Szegedy Ensch-kastély
Érintett helyrajzi számok:	11836/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7602
Azonosító száma:	28249
Érintett helyrajzi számok:	11836/10, 11836/11, 11836/12, 11838, 11965, 11969/1, 11835, 11854, 11855, 11856, 11857, 11858/3, 11966/5, 11966/4, 11966/3, 11681, 11682, 11683, 11684, 11685, 11686, 11687, 11689, 11690, 11691, 11692



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	17-19. sz
Építés éve:	1816
Építészeti stílus:	kora barokk, klasszicista
Építész:	



ISMERTETÉS

A Szegedy-Ensch kastély történetét vizsgálva a XVII. századba, sőt még régebbre vezetik a források a kutatót. A kastély előzménye egy kora-barokk stílusú emeletes, árkaos udvarház volt, mely a Gyöngyös patak menti középkori vízi-vár bővítésével jött létre. A Mezző Szegedy család 1816-ban vásárolta meg a tekintélyes méretű Hermáni birtokot és vele együtt a rezidenciát, majd a kor meghatározó építészeti stílusának szellemében átépítette azt.

Az 1800-as évek első évtizedeiben az egykori udvarház szolid eleganciát sugárzó klasszicista kastéllyá épült: homlokzatát sávozott architektúra díszítette, hangsúlyos középrizalítként komponált főbejáratát családi címert tartalmazó timpanon koronázta. Az épületet angolpark övezte, előtte pedig – karéjos elrendezéssel – az uradalmi épületek sorakoztak. A II. világháború idején a Szegedy család külföldre menekült. Távozásuk után, orosz katonák szállták meg a rezidenciát. A háború utáni években gépállomás volt az egykori kastélykertben, magában az épületben pedig szolgálati lakásokat, illetve irodákat alakítottak ki.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező kerttel és közterekkel való kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória


Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészeti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A

kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület nagyon viharvert állapotban van. Különösen a földszinti falak festése és vakolata, valamint lábazata sérült. Helyreállítása időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9378



Cím: Szombathely, Bogáti utca 32-34.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	10759
Megnevezés:	Volt Festetich-kastély
Érintett helyrajzi számok:	11780, 11781, 11782

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	10759
Azonosító száma:	27288

Érintett helyrajzi számok:	11779, 11784/49, 11784/65, 11786/19, 11969/1, 11775/1, 11743, 11744, 11746, 11752, 11753, 11754, 11755, 11756, 11757, 11758, 11759, 11761, 11762, 11763/1, 11778, 0333/64, 0333/65, 11784/64, 11784/51, 11784/48, 11784/28, 11784/26, 11760
----------------------------	---

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	18-19. sz
Építés éve:	1790 k., 1850
Építészeti stílus:	Késő barokk, eklektika



Építész:



ISMERTETÉS

Az 1800-as évek elején építettek. A Gyöngyös-patak által határolt mintegy 9 hektáros kastélyparkot is ezidőtájt létesítették. Az egyemeletes angol gót-romantikus stílusú kastélyépületet Skerletz Károly bárótól 1856-ban vásárolta meg Festetich Dénes. Már a Festetich-család építtette át a kastélyt az 1860-as években jelenlegi formájára. A II. világháború végén szovjet hadikórház volt, majd tanácsi és MSZMP Oktatási Központként használták. 1981-től a Fővárosi Tanács kezelésébe került és ma is a Fővárosi Önkormányzat Szociális Otthonaként működik.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, nyílásosztása a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a környező kerttel és közterekkel való kapcsola.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt. A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak. Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és

szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület tűrhető állapotban van. Helyreállítása ugyanakkor időszerű melyet csak épület diagnosztika útmutatásai alapján lehet hatékonyan elvégezni. A homlokzat vakolatainak minősége, texturája és színe felülvizsgálandó. A színezéshez festőrestaurátor véleménye nélkülözhetetlen. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 16994-5



Cím: Szombathely, Szófia u. 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	11147
Megnevezés:	Reissig-kastély és kastélypark
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	1533/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	11147
Azonosító szám:	13339
Érintett helyrajzi számok:	1538, 1540/6

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	16-19. sz
Építés éve:	1790 k., 1850
Építészeti stílus:	Késő barokk, eklektika
Építész:	



ISMERTETÉS

Az Árpád-kori eredetű Kámon település központi részén, a Gyöngyös patak keleti partján álló, XVI/XVII. és a XIX. század között kiépült kastély ma kertvárosi környezetben áll. A kastély kétszintes, tömegét két, egymáshoz képest kissé elcsúsztatott helyzetű épülettömb alkotja. A déli épülettömb egy, az északi pedig két helyiségsort foglal magába. A két épülettömb különbségét az eltérő arányú és kialakítású tetőformák és az eltérő típusú koronapárkányok mellett az északi épülettömb szabályos téglalaptól kissé eltérő alaprajza, illetve boltozott földszinti terei is hangsúlyozzák. Jelen ismeretek szerint ez utóbbi tömb tekinthető az épület korai magjának. Téglaboltozatos tereiben számos helyen összefüggő tört kő falszakaszok láthatóak, keleti homlokzatát pedig kváderezést imitáló (okker alapon fekete), korai, feltehetően XVII. századi festés díszíti. A kastélytól északra egykor a XVIII-XIX. században felépült gazdasági épületek álltak, keletről és délnyugatról a Gyöngyös patakig húzódó kert, illetve XIX. századi ábrázolásokról ismert angolpark övezte.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert, park kapcsolata.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.


A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési és országos tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kerttörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert, park kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 16931



Cím: Berzsenyi D. tér 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM


Törzsszám: 7549
Megnevezés: Püspökbazár
Védési
rendelkezés
száma: 7549
Érintett helyrajzi 6005
számok:

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7549
Azonosító szám: 27213
Érintett helyrajzi 5997/2, 6002, 6003, 6004,
számok: 6270/1, 6270/2, 6270/3, 6154,
6000, 5997/1, 6272/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény ú.n. püspöki bazár
típusa:
Korszak: 18. század vége
Építés éve: 1783-84
Építészeti stílus: Késő barokk, kora
klasszicista,
átmeneti stílus
Építész: Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

A püspöki palotához délről csatlakozó bővítmény, mely tagolásában és kialakításában a püspöki palota földszintjét folytatja. Pillérekkel tagolt földszintes fülkesor, bennük üzletekkel. Egykor alárendelt funkciójú helyiségeket foglalt magába: élestart és műhelyeket. A püspöki palotához hasonlóan, a sarka lekerekített.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert, park kapcsolata.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész és országos tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kertetörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert, park kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 16994, 16995



Cím: Szófia utca 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM


Törzsszám:	11147
Megnevezés:	Reissig-kastély és parkja
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	1533/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	11147
Azonosító szám:	13339
Érintett helyrajzi számok:	1538, 1540/6

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	kastély
Korszak:	16-17. sz. és 19. század első fele
Építés éve:	
Építészeti stílus:	Barokk, klasszicista átépítés
Építész:	Vajta Donát (valószínűsíthető)



ISMERTETÉS

Az Árpád-kori eredetű Kámon település központi részén, a Gyöngyös patak keleti partján álló, XVI/XVII. és a XIX. század között kiépült kastély ma kertvárosi környezetben áll. A kastély kétszintes, tömegét két, egymáshoz képest kissé elcsúsztatott helyzetű épülettömb alkotja. A déli épülettömb egy, az északi pedig két helyiségsort foglal magába. A két épülettömb különbségét az eltérő arányú és kialakítású tetőformák és az eltérő típusú koronapárkányok mellett az északi épülettömb szabályos téglalaptól kissé eltérő alaprajza, illetve boltozott földszinti terei is hangsúlyozzák. Jelen ismeretek szerint ez utóbbi tömb tekinthető az épület korai magjának. Téglaboltozatos tereiben számos helyen összefüggő tört kő falszakaszok láthatóak, keleti homlokzatát pedig kváderezést imitáló (okker alapon fekete), korai, feltehetően XVII. századi festés díszíti. A kastélytól északra egykor a XVIII-XIX. században felépült gazdasági épületek álltak, keletről és délnyugatról a Gyöngyös patakig húzódó kert, illetve XIX. századi ábrázolásokról ismert angolpark övezte.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert, park kapcsolata.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.


A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési és országos tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kertetörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert, park kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 17228-17235



Cím: Szily János utca 1-3

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7568

Megnevezés: Járdányi Paulovics István Romkert

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 5997/1, 6009

5997/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Az épületegyütteshez nem tartozik ex-lege műemléki környezet.



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: romeagyüttes:

Háromkaréjos szentély
(Cella trichora)
maradványai

Várrom

Római épület (őrház)
maradványai

Római utak részletei



Szent Quirinus
bazilikájának
maradványai

Curia

Császári palota

ún. Oktogon

római kor, középkor

Korszak:

Építés éve:

Építészeti stílus:

Építész:



ISMERTETÉS

A savariai romok rendszeres, tudományos értékű feltárása 1938-ban, a Püspökkertben indult el Járdányi Paulovics István régész szakvezetésével. A meginduló ásatások eredményeként kezdte meg a Műemlékek Országos Bizottsága a műemléki helyreállítást és adták át a romkertet a közönségnek 1943-ban.

A Járdányi Paulovics István Romkert Savaria viszonylatában az egykori római város nyugati részének feltárt romjait foglalja magában. Az ásatásnál Savaria legkorábbi és legkésőbbi periódusa egyaránt felszínre került. A romok helyreállítása, és az azokhoz kapcsolódó feltárások folyamatosan zajlottak

1960-tól egészen napjainkig

Szombathely központjában, az 1930-as évektől tárták fel a Kr. u. 50 körül alapított Colonia Claudia Savariensium épületcsoportjait. Az ásatásokat Járdányi Paulovics István vezetésével kezdték meg a régészek, a város történetének egyik leglátványosabb emléke, amely nemcsak a római kor jelentős hagyatékát reprezentálja, hanem jól mutatja az egyes korok egymásra rétegződését is, így a település folytonosságának szimbóluma. A

mai romkert már túlterjed az egykori püspökkert határain. A 4. század elején építették a hatalmas császári fogadásra alkalmas palotát, ugyanis (Nagy) Constantin, II. Constantius valamint Valentinianus császárok is töltöttek el itt időt. A korabeli palota alapterülete mintegy 200x200 méteres lehetett, de a monumentális épületegyüttesnek jelenleg csak a nyugati és az északi határai ismertek. A császári palota épülettömbjéből kitűnik az 50x17 méter nagyságú fogadóterem, amely padozatát színes mozaikszőnyeg díszítette. A mai ismeretek szerint ez a mozaikfelület volt Pannonia provincia legnagyobbika.

Az egykori bazaltkő borítású úton sétálgatva megtekinthetők a hajdani Mercurius szentély alapjai és a nyolcszögletű fürdőház, az út kereszteződésénél vámház, fazekasműhelyek és boltok álltak.

A Romkert területén található Szombathely középkori várának központi épülete, a nyolcszögű római fürdőépületből még a 9. század folyamán kialakított ún. belsővár, amely több átépítés után egészen 1791-ig állt, amikor azt a mai székesegyház építése miatt lebontották. A feltárt épületmaradványok arról adnak tanúbizonyságot, hogy az egykori Savaria egy nagy jelentőségű városi rangú települése volt Pannónia provinciának.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az alapfalak, romok. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épületmaradványok, romok és az azt körülvevő közterek kapcsolata.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján a romegyüttes megvizsgálandó, védelmük javasolt.


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész, illetve országos tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kertetörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 19468



Cím: Bogáti utca 32.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10759

Megnevezés: volt Fesztetich-kastély parkja

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 11780, 11781, 11782

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 10759

Azonosító szám: 27288

Érintett helyrajzi
számok: 11779, 11784/49, 11784/65,
11786/19, 11969/1, 11775/1,
11743, 11744, 11746, 11752,
11753, 11754, 11755, 11756,
11757, 11758, 11759, 11761,
11762, 11763/1, 11778,
0333/64, 0333/65, 11784/64,
11784/51, 11784/48, 11784/28,
11784/26, 11760

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:

Korszak:

Építés éve: 180 k.

Építészeti stílus: romantikus, angol park

Építész:



ISMERTETÉS

A kastélyhoz építettek egy télikertet is és a korábban a kúriához tartozó kis franciakertet egy szökőkutas, szobrokkal díszített angolparkká alakították.

A kastély parkja természetvédelmi terület, az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozik.

A 11 hektáros parkban kivételes mamutfenyő példányok magasodnak, köztük a megye legnagyobb, 32 méter magas és 132 cm átmérőjű mamutfenyője. A park engedéllyel látogatható.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő park kapcsolata.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján a romegyüttes megvizsgálandó, védelmük javasolt.


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész, illetve országos tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kertetörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 9372



Cím: Aréna utca 1/A.

MŰEMLEKI VÉDELEM

Törzsszám: 7543
Megnevezés: Árpád-házi Szent Erzsébet ferences templom

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6527

EX-LEGE MŰEMLEKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7543
Azonosító szám: 27199

Érintett helyrajzi számok: 6528/2, 6528/3, 6524, 6526, 6531, 6530, 6259/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: templom
Korszak: 14., 17., 18. század

Építés éve:
Építészeti stílus: gótikus, barokk átépítés
Építész:

ISMERTETÉS

R.k. Szt. Erzsébet-, volt ferences templom, gótikus, 14. sz. második fele. Toronnyal bővítve és kismértékben átalakítva kora barokk stílusban 1630-ban, majd a 18. sz. első felében, szentélyében ülőfülke és falképtöredékek, 14. sz.

A templom délnyugati sarka római kövekből épült. Az 1990-es években végzett feltárások során római üvegmozaikot találtak, mely arra utal, hogy már a római korban ókeresztény templom állt ezen helyen.

A szentély alól középkori körtemplom alapfalai kerültek elő. A maradványok valószínűleg a középkorban itt állt, Pádai Szent Antal tiszteletére szentelt templom alapfalai.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai, az építészeti részletképzés, a belső téri elrendezés, a történeti berendezés, belső falképzés és díszítmény, bútorzat.

Megőrzendő egyéb érték: Az épület kapcsolata a környező építményekhez, közterekhez.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálendő, védelmük javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes területű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata, az épület egészének és részeinek rendszeres ellenőrzése és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9371



Cím: Aréna u. 1 .

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7544
Megnevezés: Vakok Intézete, régi ferences zárda

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6528/3, 6528/4, 6528/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7544
Azonosító szám: 27188

Érintett helyrajzi számok: 6524, 6526, 6527, 6530, 6509/2, 6489, 6259/2, 8311/1, 8440/1, 8441, 8429/2

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:

Korszak: 14., 17., 18. század és 20. századi bővítés

Építés éve:

Építészeti stílus: gótikus, barokk, neobarokk átépítés

Építész:



ISMERTETÉS

Rendház, volt ferences kolostor, gótikus, 14. sz. második fele. Bővítve és átalakítva barokk stílusban a 17. és 18. sz.-ban. Részben átalakítva, bővítve 1927-ben neobarokk stílusban ún. ferences kultúrház céljára, amely ma a megyei levéltár raktárépülete.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezetének részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja, az épület és környezetének kapcsolata.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárban szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési és országos tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9373



Cím: Aréna utca 6.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7545
Megnevezés: lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6487

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7545
Azonosító szám: 27203
Érintett helyrajzi számok: 6485, 6486/2, 6488, 8440/1, 8441

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
Korszak:
Építés éve: 1830–1840-es évek
Építészeti stílus:
Építész:

ISMERTETÉS

Az egykori Brenner János utca 6. (ma Aréna 6.), az 1830–1840-es években épülhetett, klasszicista stílusban. Az épület annak idején magtárnak, raktárnak készült. Ez a térség volt aztán, a 19. század végén az ortodox hitközség centruma. Az 1930-as években az emeleten zsidó ifjúsági ház is működött, és itt az alagsorban épült az utolsó szombathelyi rituális fürdőmedence is.

Az épület homlokzatán a bejárat aszimmetrikusan helyezkedik el és egy kis kiülésű rizalittal hangsúlyozott. Földszintjét íves vakárkásor díszíti, benne jelenleg egyenes záródású ablakok. Az épület földszintjén levő zsidó imaház és rituális fürdőt az 1960-as évek végén átalakították.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételére javasolt.

Műemlék azonosítója: 9374



Cím: Aréna u. 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7546
Megnevezés: lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6485

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7546
Azonosító szám: 27204
Érintett helyrajzi számok: 6482, 6486/2, 6487, 8441, 8440/1

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
Korszak: 19. sz. első fele
Építés éve: 1820 körül
Építészeti stílus: klasszicista
Építész:

ISMERTETÉS

A 6. sz. épület homlokzatképzéséhez íves vakárkádsorral díszített, benne egyenes záródású ablakokkal, kapuját azonban egy-egy toszkán oszlop keretezi. Eredetileg serfőzdeinek épült 1820 körül ma részben lakóház, részben irodák és raktárak találhatók benne. Számtalan meggondolatlan átalakítás alaposan megváltoztatta alaprajzát, belső homlokzatainak egyes részeit, de így is a szomszédos épülettel együtt a vas megyei klasszicista építészet szép példája.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zártsorú beépítés módja.


Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevételre javasolt.

Műemlék azonosítója: 9375



Cím: Bagolyvári sétány

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7547
 Megnevezés: Bagolyvár
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 4751/3

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7547
 Védési rendelkezés száma: 27208
 Érintett helyrajzi számok: 4751/5, 5218/6, 5218/8, 5218/4, 4987, 4988, 4989/2, 4989/1, 4990, 4997, 5336, 5343, 5218/9



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. század

Építés éve: 1851

Építészeti stílus: romantikus
 Építész: Robert Cary Long ?



ISMERTETÉS

Ún. bagolyvár, romantikus, 1851. Építette: Zwitkovich Károly hadbiztos.

Borovszky, 1896: „1851-ben Zwitkovich Károly, hadbiztos építette, a ki 'Károlyvárra' keresztelte, de a közönség Bagolyvárnak nevezte el. 1871-ben jutott vásárlás útján Sövegjártó ügyvéd birtokába. Hogy az épület nevének megfeleljen, tulajdonosa 5 mázsás vasbaglyot tétetett a homlokzatra."

Bodányi Ödön, Szombathely város főmérnöke 1911-ben megjelent cikkéből:

„Szombathely egyik legékeesebb és legszebb épülete a város délnyugati végén a domboldalban kiesően fekvő Bagolyvár kastély, dr. Sarlay Ferenc kir. curiai bíró tulajdona. A kastély határozott jelleggel, széles tornyos angol stílusban épült. Zsitkovits Károly szombathelyi polgár építtette a múlt század negyvenes éveiben. Nagybátyja állítólag jézusrendi szerzetes volt és később püspök lett Amerikában. Onnan küldötte a kastély tervét s küldözgette a pénzt az építkezéshez, amely ennél-fogva lassankint részletekben haladt. A kastély 1848-ban már állott, tornyán a bagollyal és e felirattal: «Isten áldd meg a magyart.»"

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.


A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kerttörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 9382



Cím: Béke tér 1/A

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7550
Megnevezés:	volt Gotthard-kastély
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7550
Azonosító szám:	27300
Érintett helyrajzi számok:	2/7, 5, 58, 59, 773/1, 773/2, 91, 774, 775, 776



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	kastély
Korszak:	18. sz., 1880-as évek
Építés éve:	1880k.
Építészeti stílus:	eklektikus
Építész:	Hauszmann Alajos



ISMERTETÉS

A volt Gothard kastély barokk eredetű, délnyugati szárnyát Szalánczy Márton, megyei alispán építtette 1690-99 között. majd a teljes birtok a Gothard családhoz került a 19. században. Ezután Hauszmann Alajos tervei alapján 1881-ben a kastély északkeleti részén csillagvizsgáló tornyot alakítottak ki, a földszintes épületet bővítették és egyemeletessé alakították eklektikus stílusban. A délnyugat és délkelet oldalszárnyak ölelésében a homlokzat középső részén enyhén előreugró középrizalit található. Az emeleten a bejárat fölé nyúló nagy terasz készült, így alul egy fedett kocsíathajtót létrehozva. Az emeleten a középrizalitin tympanonnal összefogott ikerablakok láthatók.

A földszinti íves és az emeleti egyenes záródású nyílásokat vakolatkeret szegélyezi, az épület sarkainál sarokarmírozás, a földszinten pedig a nyílások vállmagasságáig kváderezést alakítottak ki.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.


A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kertetörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület meglehetősen rossz állapotban van. Javasolt az épületek termikus burkának mielőbbi helyreállítása, majd az alapos helyreállítást követően a terület történeti értékeit figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 9394



Cím: Hefele Menyhért u. 1/A.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7561
Megnevezés:	A megyei tanácsi székház melléképülete
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6271

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7561
Azonosító szám:	27307
Érintett helyrajzi számok:	6293, 6294, 6297/3, 6272/1, 6273/6, 6273/7, 6270/1, 6270/2, 6270/3, 6154, 6001/1, 6001/2, 6004, 6005, 6266/6

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	középület
Korszak:	18. sz. első fele, 1896
Építés éve:	
Építészeti stílus:	eklektikus
Építész:	

ISMERTETÉS

Megyei levéltár, volt régi megyeháza és börtön, barokk, 18. sz. első fele. Átalakítva 1896-ban.

A szombathelyi Megyeháza barokk stílusú épülete 1775 és 1779 között épült a mai Berzsényi Dániel téren. Hajdan Eörsi és A. Chevreux építésszek tervezték az eredeti épületet, de az idők során a korai Megyeháza már több jelentős változtatáson is átesett. Első lépésben 1820-ban Szalay János építész tervei alapján ráhúztak még egy emeletet. Majd 1848-ban Vojta Donát építész tervei nyomán épült meg a klasszicista stílusú oldalszárny. Az épület az arculatát meghatározó eklektikus stílusú homlokzatot 1880 körül Hauszmann Alajos tervei szerint végzett átalakítási munkálatok folyamán kapta.

Az épületegyütteshez tartozik a levéltár raktárépülete is, ami eredetileg börtön volt, és a 19. sz. első harmadában, Vojta Donát tervei szerint épült.



Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezetének részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja, az épület és környezetének kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén a történeti belvárosra vonatkozó egységes rendezés, illetve a településképi arculati kézikönyv figyelembevétele javasolt.

Műemlék azonosítója: 9449



Cím: Eötvös József utca 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7569
Megnevezés:	Oladi Ernuszt-kastély
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	4062

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	7569
Azonosító szám:	28274
Érintett helyrajzi számok:	3938, 3939, 3911, 3912/3, 3912/4, 4063/1, 4061/1, 4061/12, 4061/13, 4061/2, 4061/22, 4061/25, 4061/29, 4181/2



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	kastély
Korszak:	19. század
Építés éve:	1820 k. és 1880 k.
Építészeti stílus:	eklektikus
Építész:	

ISMERTETÉS

1739-1808 között a Skerlecz családhoz tartozott az oladi birtok, amit 1822-ben Széchenyi Ferenc vásárolt meg. Az akkori leírás két házról tudósít. A Széchenyi család jószágigazgatója, Ernuszt József az egyik földszintes házra emeletet építtetett. Halála után, 1857-ben fia, Ernuszt Kelemen vette át az oladi és séi birtok irányítását. Az itt található "urasági lak" 1870-ben leégett, helyére Ernuszt Kelemen barokk stílusban kocsiáthajtós, középrizalitos, 3+3+3 tengelyes kastélyt építtetett, amit róla neveztek el Ernuszt-kastélynak. A főépülethez, annak főpárkányát attikaként folytató földszintes szárny csatlakozik. A főbejárat kocsíáthajtós portikusza alul félöríves árkádokkal megnyitott, amit fent a félköríves ablakok idéznek vissza. A középrizalitot tympanon zárja le.

A nyugati homlokzaton a földszinten és az emeleten teraszt alakítottak ki balusztrádos mellvéddel. Az emeleti teraszt dór oszlopok támasztják alá.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.


A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítészti tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kertetörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 9446



Cím: Zrínyi Ilona utca 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7605

Megnevezés: Iseum

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 6349/12, 6349/10, 6349/11,
6349/13, 6349/3, 6349/5,
6349/6, 6349/7, 6349/8,
6349/9

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7605

Azonosító szám: 28271

Érintett helyrajzi
számok: 6466, 6467/7, 6467/8,
6467/9, 6353, 6354, 6355,
6374, 6375, 6376, 6377/1,
6377/2, 6377/3, 6378,
6383, 6384, 8826/1,
5848/2, 5849, 5850, 5851,
6361/2, 6363, 6364/2, 637

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: rom, romterület

Korszak: római kor

Építés éve: Kr.u. 2-3. sz.

Építészeti stílus:

Építész:

ISMERTETÉS

A Kr.u. 2-3. századi Isis szentély maradványai 1951-61 között kerültek elő. Hajnóczi Gyula 1960-ban készítette el a szentély elvi rekonstrukcióját az előkerült köemlékek felhasználásával és bemutatásával. Hajnóczi négyoszlopos prostylos rendszert rekonstruált.

A mai, hatoszlopos rekonstrukció – 1:1-es modell – Mezős Tamás tervei alapján 2011-re készült el.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, a római kori alapfalak, épületmaradványok, romok. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert kapcsolata.

Az érték rangsorolása: I. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.


A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész, illetve országos tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kertetörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 9416



Cím: (Kámon) Saághy István u. 11.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10314

Megnevezés: volt Saághy-kastély

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 976/3, 976/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 10314

Azonosító szám: 28013

Érintett helyrajzi számok: 974/1, 974/2, 975, 976/1, 977, 978/1, 1115, 1216/2, 1216/7, 1246, 1250, 1251, 1247, 1248/2, 1248/3, 1249



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:

Korszak:

Építés éve: 1930-as évek

Építészeti stílus: neoeklektikus

Építész:

Saághy Mihály 1851-ben vásárolta meg a kámoni kúriát és a hozzá tartozó majort és parkot. Fia, Saághy István (1865- 1945) az 1930-as években építtette át. A második világháború után állami tulajdonba került, benne az erdészeti dolgozók számára lakásokat alakítottak ki. Az épület jelenleg magán tulajdonban van, félig az arborétum területén, félig azon kívül helyezkedik el. A főépület teljes rekonstrukcióját 2012-ben végezték el, az arborétum területén lévő épületrészek is megújultak.

Megőrzendő, közterületről látható érték: a beépítés módja, az épülettömeg, a homlokzatok nyílásrendje, nyíláskeretezései, tagozatai. Részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése javasolt, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó elemek is megvizsgálandók, a történeti értékkel bíró elemek védelemre javasoltak. A műemlék környezete, és a körülötte lévő kertegyüttes részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.

Megőrzendő egyéb érték: az épület és az azt körülvevő kert kapcsolata.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

A *műemlék környezete* részletes kutatásán alapuló értékleltárában szereplő elemek is védelemre javasoltak.


A történeti kertről *kerttörténeti* tudományos dokumentáció készítése javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítész tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező). A történeti kerttel kapcsolatos beavatkozásokat történeti tudással rendelkező tájépítész bevonásával javasolt elvégezni a kerttörténeti tudományos dokumentációban foglaltak figyelembe vételével.

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: A terület történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása, a történeti kert kezelése megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. A területre lehetőség szerint készüljön egységes rendezés és terv, a részekre bontása nem javasolt.

Műemlék azonosítója: 9453



Cím: Zanati utca 158.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10614

Megnevezés: R. k. templom

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett 14864


helyrajzi
számok:

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 10614

Azonosító 28283
szám:

Érintett 14843, 14846, 14847, 14863, 14776,
helyrajzi 14720, 14710/1, 14711/1, 14712/1
számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: templom

Korszak: 13. századi eredetű, a 18. században barokk stílusban átalakítva, majd 188 körül neogót stílusban bővítve és átalakítva

Építés éve:

Építészeti stílus: „szigorú historizmus” (neogót)

Építész:

ISMERTETÉS

A Szent László tiszteletére felszentelt római katolikus templom 13. sz-i eredetű. A 18. század végén, feltehetően Hefele Menyhért tervei alapján, barokk stílusban átalakították. Jelenlegi kialakítását a 19. sz. végén, 1888 körül nyerte el, amikor neogót stílusban átalakították és bővítették.

A támpilléres, egy nyugati tornyos templom apszisához délen sekrestye kapcsolódik.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai, az építészeti részletképzés, a belső téri elrendezés, a történeti berendezés, belső falképzés és díszítmény, bútorzat.

Megőrzendő egyéb érték: Az épület kapcsolata a környező építményekhez, közterekhez.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata, az épület egészének és részeinek rendszeres ellenőrzése és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges.

Műemlék azonosítója: 9448



Cím: Dozmat utca 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10760

Megnevezés: Ernuszt-kripta

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 4061/11

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 10760

Azonosító szám: 28273

Érintett helyrajzi számok: 4061/12, 4061/27, 4061/28, 4061/9, 4063/1, 4063/3, 0985/4



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: kripta

Korszak: 20. sz. eleje

Építés éve: 1907

Építészeti stílus: századfordulós

Építész:



ISMERTETÉS

Ernusz Kelemen építtette a kastély parkjában 1907-ben a kriptát.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A zárt sorú beépítés módja.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória


Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Javasolt bármilyen építészeti beavatkozás tervét főépítési tervtanács elé vinni.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restauratori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épület környezete elhanyagolt, a környezet komplex rendezése szükséges. Az épület állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges.

Műemlék azonosítója: 9408



Cím: Körmendi út 94 .

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	10778
Megnevezés:	Nagypityer csárda
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	10474, 10475

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	10778
Azonosító szám:	27923
Érintett helyrajzi számok:	10477, 10473, 10471, 10803/15, 10803/14, 10803/13, 10806, 10803/11, 9948/1, 10457/16



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	csárda
Korszak:	18. sz. vége



Építés éve:

Építészeti stílus: késő barokk, kora klasszicista

Építész:

ISMERTETÉS

Barokk, 18.sz. végén épült. A jelenleg L-alakú, földszintes épületegyüttes két végét a Körmentdi úttal párhuzamos kerítés fogja össze. A nyugati épületszárny udvar felé eső, kelti homlokzata előtt íves tornác húzódik végig. A nyugati oldalon a hosszanti tömegre merőlegesen két kisméretű kontyolt nyeregvetős épületszárny található.

Megőrzendő, közterületről látható érték: az épület tömegformálása, a tetőforma, a homlokzat nyílásrendje, nyíláskeretezései, a nyílászárók, a kapuzat, a homlokzat tagozatai.

Megőrzendő egyéb érték: A beépítés módja, a kerítés.

Az érték rangsorolása: II. bírság kategória

Az érték megőrzése: Az *épületről* részletes építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár készítése szükséges, amely alapján az épület valamennyi szerkezete és a belső térszervezését alkotó eleme is megvizsgálandó, védelmük javasolt.

Az érték védelme: az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján szükséges a javasolt restaurátorok és épületkutató, régész bevonása a tervezés folyamatába (felelős: építész generáltervező). Az épületkutatók szakági kutatási tervet készítenek (felelős: generáltervező) és szükséges szondázó és teljes felületű feltárásokat végeznek (felelős: generálkivitelező). A kivitelezés során a restaurátori munkákat restaurátor végezze, régész és műemlékvédelmi felügyelet szükséges (felelős: generálkivitelező).

Az érték állapota, javasolt beavatkozások: Az épület jó állapotban van, azonban a történeti értékeket figyelembe vevő karbantartása megoldandó. Az épületek állagának, (statikai) műszaki állapotának rendszeres felülvizsgálata és a szükséges karbantartások elvégzése szükséges. Az épülettel kapcsolatos beavatkozások esetén az épület, a kert és a kerítés együttesen, komplex módon kezelése javasolt.